

BENE IN COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA) – VIA FLAVIO GIOIA N.3 – APPARTAMENTO PIANO SECONDO




1. L'IMMOBILE DALLA VIA FLAVIO GIOIA



2. L'IMMOBILE DALL'INGRESSO SUL RETRO-CORTILE



3. LA CANTINA INGOMBRA A PIANO SEMINTERRATO



4. LOCALE CUCINA CON ABBASSAMENTO A MT.2,42





5. VISTA DEL SOGGIORNO, CON ABBASSAMENTI A MT.2,42, VERSO L' INGRESSO CON ABBASSAMENTO A MT.2,56



6. SOGGIORNO VISTO DALL'INGRESSO





7. CAMERA




8. ARREDO NELLA CAMERA CON ABBASSAMENTO A
MT. 2,42



9. CAMERA CON ABBASSAMENTO PER POSIZIONE
FARETTI – MT.2,42





10. LOCALE BAGNO



11. BALCONE 1 CON ACCESSO DALLA CUCINA



12. BALCONE 2 CON ACCESSO DAL SOGGIORNO

Perito Estimatore
Arch. Sergio Camisasca

