

TRIBUNALE DI SIENA ESECUZIONI IMMOBILIARI

Relazione di consulenza tecnica per stima immobiliare

Esecuzione immobiliare n° 118/2025

Contro

G.E: Dott.ssa Marta Dell'Unto

CTU: P. I. Marta Lusini





Vista dell'immobile da via di Diacceto



Vista della proprietà da via di Beccheria




Vista della proprietà da via della Galluzza



Vista della proprietà da via di Diacceto




Portone d'ingresso all'immobile da via di Diacceto n.c. 22



Vista su ingresso, soggiorno con punto cottura e soppalco



Androne condominiale e vano scala (BCNC sub. 55)



Disimpegno 2




Portone di accesso all'unità immobiliare int. 14



Soggiorno 1



Soppalco sul soggiorno 8




Lavanderia 5



Vista del soggiorno dal soppalco



Bagno 3



Bagno 6



Camera 4




Camera 4 vista dal soppalco



Scala d'arredo d'accesso al soppalco 9



Soppalco 9



Camera 7




Camera 7



Caldaia murale




Locale tecnico 10



Locale tecnico 10



Corpi scaldanti in alluminio



Termoarredo



Citofono, allarme e placca con interruttori



Quadro elettrico generale con salvavita



Termostato



Quadro elettrico cucina con salvavita



Impianto di addolcimento acqua, serbatoio pompa e press-controllo