

ALLEGATI FOTOGRAFICI

Fabbricato dove sono presenti gli immobili oggetto di perizia e lotto di vendita



- **Foglio 11 particella 5098 sub 2 p.S1 locale Deposito**



- Foglio 11 part. 5098 sub.15 appartamento al piano terra vani n.5



PORTONCINO D'INGRESSO

Appartamento





Ingresso nel
soggiorno cucina





Disimpegno verso
camere e servizi



- Foglio 11 particella 5098 sub.16 piano terra immobile in corso di costruzione



Vista ingresso





Ingresso , servizi e
camera





Vista finestre esterne



- Foglio 11 particella 5098 sub. 3 Piano primo appartamento vani 6,5



Portoncino d'ingresso
appartamento 1° piano





Vista soggiorno





Cucina





Vista terrazzi cucina
soggiorno





Ingresso zona di
disimpegno





Locali adibiti a Camere






servizi



Foglio 11 particella 5098 sub.4 p.no 2 immobile destinazione uffici direzionali






Ingresso



Angolo Cottura





Ingresso



Vani immobile





Balconi da
pavimentare

