

Es. imm. n. 163/2025 R.G.E.

Tribunale di Treviso


*Sezione Esecuzioni Immobiliari*

All. *Documentazione fotografica*





# CONI OTTICI

## PLANIMETRIA GENERALE LOTTO



# CONI OTTICI

M.N. 90 sub 2



## TAVOLA FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Fronte sud-ovest Fabbricato su Via San Martino- Vicolo San Martino



Foto n. 2 – Via Isaia Irti





Foto n. 3 – Incrocio Via Isaia con Via San Martino



Foto n. 4 – Via San Martino





Foto n. 5 - Via San Martino - Fronte sud-est



Foto n. 6 - Vicolo San Martino



Foto n. 7 - Fronte sud - Via San Martino





Foto n. 8 - Via San Martino ingresso carraio abitazione



Foto n. 9 - Vicolo San Martino





Foto n. 10 - Fronte Ovest  
abitazione



Foto n. 11 - Ingresso lato Ovest



Foto n. 12 – Fronte ovest particolare costruttivo in ciottoli di fiumi e pietra





Foto n. 13 -14 particolari costruttivi facciata Ovest



Foto n. 15 – Particolare colmo e grondaia





Foto n. 16 - Prospetto Sud-



Foto n. 17 - Prospetto Est



Foto n. 18 - Accesso pedonale e carraio da Via San Martino





Foto n. 19 – Fronte Sud accesso carraio



Foto n. 20 – Corte interna sub 1





Foto n. 21 – Corte interna sub 1



Foto n. 22 – Fronte Est fabbricato - particolari





Foto n. 23– Fronte Sud Est su via San Martino - Accesso carraio



Foto n. 24 – Cancelli carraio





Foto n. 25 – Ingresso pedonale



Foto n. 26 – Ingresso sud abitazione



Foto n. 27 - 28 – Bussola d'ingresso abitazione lato sud





Foto n. 29 - 30 – Vano ingresso P.T.



Foto n. 31 -32 – Cucina PT





Foto n. 33 – Soggiorno PT




Foto n. 34 – Magazzino PT





Foto n. 35- 36 – Magazzino PT



Foto n. 37- 38 – Studio PT





Foto n. 39 - 40 – Lavanderia PT



Foto n. 41 - 42 – Lavanderia PT






Foto n. 43-44 – Vano scale



Foto n. 45-46 – Corridoio





Foto n. 47 – Camera



Foto n. 48 – Camera P I^





Foto n. 49 – 50 - Camera P I^



Foto n. 51 – Disimpegno



Foto n. 52 – Part. soffitto





Foto n. 53 – 54 - Bagno



Foto n. 55 – 56 – Camera





Foto n. 57 – Garage sub 2



Foto n. 58 – Garage sub 2





Foto n. 56 – Garage sub 2 - Particolare copertura