



ESTERNO DA VIA CASCINE






SOGGIORNO






CUCINA



SERRAMENTO CUCINA




CUCINA




SOFFITTO CUCINA DANNEGGIATO






SERRAMENTO CAMERA



SOFFITTO CAMERA






SOFFITTO CAMERA DANNEGGIATO



CAMERA





BAGNO








PARETE CAMERA DANNEGGIATO




PORTA CAMERA





CAMERA






CAMERA




SOTTITO CAMERA DANNEGGIATO







LOCALE CALDAIA E SCALDA BAGNO





PARETE DANNEGGIATA



SOFFITTI E PARETI DANNEGGIATE

