



FOTO 1 – CANCELLO INGRESSO PRORIETA'



FOTO 2 – VIALETTO INGRESSO



FOTO 3 – ESTERNO FABBRICATO CON CORTE



FOTO 4 – ESTERNO FABBRICATO CON CORTE



FOTO 5 – ESTERNO FABBRICATO CON CORTE



FOTO 6 – LASTRICO SOLARE (P.LLA 328 SUB 2)



FOTO 7 – LESIONE NEL MURO



FOTO 8 – DISTACCO DEL MARCIAPIEDE DALLA PARETE



FOTO 9 - CUCINA



FOTO 10 - SALA



FOTO 11 – SALA



FOTO 12 – CAMERA



FOTO 13 – BAGNO



FOTO 14 – CAMERA



FOTO 15 – WC



FOTO 16 – LESIONI MURO INTERNO



FOTO 17 – LESIONI MURO INTERNO



FOTO 18 – INGRESSO CANTINA



FOTO 19 - CANTINA



FOTO 20 – GIARDINO



FOTO 21 - GIARDINO