




Foto 1: Vista aerea




Foto 2: Vista aerea




Foto 3: Vista aerea



Foto 4: Facciata Nord-Ovest



Foto 5: Angolo Nord



Foto 6: Facciata Nord-Est

VIA DELLE MAGNOLIE / VIA STRADELLO DI GELLO – F74 P798 S500



Foto 7: Resede frontale - Accesso pedonale da Via delle Magnolie n.21



Foto 8: Resede frontale - Accesso pedonale da Via delle Magnolie n.21



Foto 9: Resede frontale – Accesso abitazione sotto loggia



Foto 10: Resede frontale – Loggia



Foto 11: Resede frontale – Sotto loggia



Foto 12: Resede frontale – Loggia



Foto 13: Resede frontale – Sotto loggia



Foto 14: Resede laterale – Accesso carrabile da Via Stradello di Gello



Foto 15: Resede laterale – Accesso carrabile da Via Stradello di Gello



Foto 16: Resede laterale – Entrate del negozio



Foto 17: Resede laterale – Accesso carrabile da Via Stradello di Gello



Foto 18: Resede tergale

VIA STRADELLO DI GELLO – F74 P798 S1



Foto 19: Negozio – bandoni ed accesso al bagno



Foto 20: Negozio – bagno e antibagno



Foto 21: Negozio – bandoni



Foto 22: Negozio – bandoni



Foto 23: Negozio – accesso all'abitazione




Foto 24: Negozio – accesso all’abitazione




Foto 25: Negozio – accesso al bagno ed all’abitazione

VIA DELLE MAGNOLIE n.21 – F74 P798 S2



Foto 26: Vano scale di piano terra – ingresso e contatori



Foto 27: Vano scale di piano terra – contatori



Foto 28: Vano scale di piano terra – corridoio di accesso al sottoscala




Foto 29: Vano scale di piano terra – corridoio di accesso al sottoscala



Foto 30: Sottoscala – porta di accesso al vano scale



Foto 31: Sottoscala – porta di accesso al negozio



Foto 32: Vano scale di piano terra – rampa di accesso all’abitazione




Foto 33: Vano scale – rampa di accesso all’abitazione




Foto 34: Vano scale – rampa di accesso all'abitazione



Foto 35: Vano scale di piano primo – accesso all'abitazione



Foto 36: Piano primo – Abitazione – Ingresso



Foto 37: Piano primo – Abitazione – Corridoio di ingresso – vista disimpegno notte



Foto 38: Piano primo – disimpegno notte – vista corridoio di ingresso



Foto 39: Disimpegno notte – ripostiglio



Foto 40: Ripostiglio



Foto 41: Disimpegno notte – Accesso al bagno




Foto 42: Bagno – Accesso al disimpegno notte



Foto 43: Bagno – Termosifone



Foto 44: Bagno




Foto 45: Bagno



Foto 46: Bagno



Foto 47: Bagno



Foto 48: Camera 1 matrimoniale – Accesso al disimpegno notte




Foto 49: Camera 1 matrimoniale




Foto 50: Camera 1 matrimoniale – Accesso al balcone



Foto 51: Camera 1 matrimoniale – Accesso al balcone laterale



Foto 52: Camera 1 matrimoniale – Balcone laterale




Foto 53: Camera 1 matrimoniale



Foto 54: Camera 1 matrimoniale – Accesso al disimpegno notte



Foto 55: Corridoio di ingresso



Foto 56: Corridoio di ingresso – Accesso alla camera 2



Foto 57: Corridoio di ingresso – Accesso alla camera 2 singola



Foto 58: Camera 2 singola



Foto 59: Camera 2 singola



Foto 60: Camera 2 singola



Foto 61: Camera 2 singola



Foto 62: Cucina – Accesso al corridoio di ingresso



Foto 63: Cucina



Foto 64: Cucina – Accesso al balcone frontale



Foto 65: Cucina



Foto 66: Cucina – piano cottura



Foto 67: Balcone frontale – Accesso alla cucina



Foto 68: Balcone frontale – Affaccio su Via Stradello di Gello




Foto 69: Balcone frontale – Sguardo su Via delle Magnolie



Foto 70: Balcone frontale – Accesso al soggiorno



Foto 71: Balcone frontale – Affaccio su ingresso pedonale su Via delle Magnolie



Foto 72: Balcone frontale – Accesso al soggiorno



Foto 73: Soggiorno – Accesso dal corridoio di ingresso




Foto 74: Soggiorno – Accesso dal corridoio di ingresso



Foto 75: Soggiorno – Accesso al balcone frontale



Foto 76: Soggiorno – Accesso al balcone frontale




Foto 77: Soggiorno



Foto 78: Soggiorno – Accesso alla soffitta




Foto 79: Vano scale di accesso alla soffitta di P2°



Foto 80: Vano scale di accesso alla soffitta di P2°



Foto 81: Vano scale di accesso alla soffitta di P2°



Foto 82: Vano scale di accesso alla soffitta di P2°




Foto 83: Vano scale di accesso alla soffitta di P2°



Foto 84: Piano secondo – Disimpegno soffitta



Foto 85: Piano secondo – Soffitta 2



Foto 86: Piano secondo – Soffitta 2



Foto 87: Piano secondo – Soffitta 2



Foto 88: Piano secondo – Soffitta 2



Foto 89: Piano secondo – Soffitta 2



Foto 90: Piano secondo – Disimpegno – Accesso bagno




Foto 91: Piano secondo – Bagno



Foto 92: Piano secondo – Bagno



Foto 93: Piano secondo – Bagno



Foto 94: Piano secondo – Bagno



Foto 95: Piano secondo – Bagno



Foto 96: Piano secondo – Disimpegno – Accesso alla soffitta 1




Foto 97: Piano secondo – Soffitta 1



Foto 98: Piano secondo – Soffitta 1



Foto 99: Piano secondo – Soffitta 1



Foto 100: Piano secondo – Soffitta 1 – Accesso soffitta 3



Foto 101: Piano secondo – Soffitta 3 - caldaia



Foto 102: Piano secondo – Soffitta 3 – accesso soffitta 1



Foto 103: Impianto elettrico



Foto 104: Impianto riscaldamento





Foto 105: Impianto citofonico



Foto 106: Rivestimenti bagni e cucina




Foto 107: Rivestimenti scale




Soggiorno P1°



Cucina P1°




Camera 1 P1°




Camera 2 P1°




Corridoio ingresso P1°



Disimpegno notte – bagno P1°



Disimpegno P2°



Bagno P2°

Foto 108: Pavimenti interni



Foto 109: Pavimenti esterni



Foto 110: Infissi interni



Foto 111: Infissi esterni



Foto 112: Finiture esterne




Foto 113: Finiture interne





Foto 114: Stato di conservazione