

FOTO 1 – VISTA ESTERNA



FOTO 2 – PARTICOLARE INGRESSO AL GARAGE (sub 8)



FOTO 3 – INGRESSO ABITAZIONE (sub 5)




FOTO 4 – PRANZO ABITAZIONE (sub 5)






FOTO 5 – CUCINA ABITAZIONE (sub 5)



FOTO 6 - SALA ABITAZIONE (sub 5)



FOTO 7 - CAMERA ABITAZIONE (sub 5)



FOTO 8 - CAMERA ABITAZIONE (sub 5)





FOTO 9 – BAGNO ABITAZIONE (sub 5)




FOTO 10 – GARAGE (sub 8)




FOTO 11 – BAGNO DEL MAGAZZINO (sub 7)



FOTO 12 – DETTAGLIO SOLETTA BALCONE





FOTO 13 – DETTAGLIO AMMALORAMENTO INTONACO SU MURATURE ESTERNE




FOTO 14 – DETTAGLIO LESIONI INTONACO SU MURATURE ESTERNE

