

ALLEGATO 5 – RILIEVO PLANIMETRICO DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE



COMUNE DI ITRI (LT)

APPARTAMENTO SITO IN VIA VICO USO N.3 - PIANO SECONDO

RILIEVO STATO DI FATTO



PIANO SOPPALCO

