


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

immagini da google earth





Cancello di ingresso costruito su proprietà comunale



Vista del fabbricato dall'esterno




Locali cantina al PIANO TERRENO





Scala di accesso al piano primo tamponata




Attuale accesso al piano primo attraverso una scala a giorno costruita su altra proprietà



Lastrico al Piano primo da cui si accede attualmente all'interno della proprietà






INGRESSO al PIANO PRIMO







BAGNO AL PIANO PRIMO



CUCINA AL PIANO PRIMO



SCALA DI ACCESSO AL PIANO SECONDO DALLA CUCINA



SOGGIORNO – sullo sfondo la scala di cui all'immagine precedente



BALCONE (piano primo) accessibile dal soggiorno e dalla cucina



Vista dal balcone della scala di accesso al piano primo (costruita su altra proprietà)



Accesso esterno al Piano secondo dal lastrico del piano primo



LASTRICO al piano secondo



CAMERA MATRIMONIALE PIANO SECONDO




CAMERA SINGOLA PIANO SECONDO



BAGNO al piano secondo aperto sul disimpegno



Vano scala tra piano primo e piano secondo



Volumi non rilevati costruiti sulla corte di proprietà esterna al fabbricato