



Foto n. 1 – *Prospetto anteriore palazzo*



Foto n. 2 – *Prospetto posteriore palazzo*



Foto n. 3-4 – *Prospetto anteriore ex casa colonica*



Foto n. 5-6-7 – Stato lesivo del palazzo





Foto n. 8-11 – *Ambienti interni all'ex casa colonica (PT)*