


STUDIO TECNICO ALBONICO
Geometri Associati

Via A. Magni n.16 – 22100 Como – Tel./Fax. 031.506.377
e-mail : albonicoassociati@virgilio.it

ALLEGATO – 1



INQUADRAMENTO TERRITORIALE





Unità abitativa oggetto di
esecuzione – LOTTO 1A



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

VISTE ESTERNE - DA VIA ROMA



VISTE ESTERNE - DA VIA ROMA ANGOLO VIA CARROBBIO



ACCESSO DA VIA CARROBBIO



CORTILE INTERNO



VISTA ESTERNA DAL MAPPALE 1939 SUB.702



LOTTO 1A – APPARTAMENTO – PIANO TERRA

SOGGIORNO - CUCINA



DISIMPEGNO

Bagno



Camera

Soggiorno-cucina

Bagno



CAMERA



Soggiorno-cucina

Disimpegno



BAGNO



AREA ESTERNA DI PERTINENZA



PARTICOLARE – IMPIANTI POSTI NEL SOGGIORNO - CUCINA

QUADRO ELETTRICO



CITOFONO



PARTICOLARE PRESE



PARTICOLARE – IMPIANTI POSTI NEL DISIMPEGNO TERMOSTATO AMBIENTE



PARTICOLARE – IMPIANTI POSTI NEL BAGNO

PARTICOLARE COLLETTORE DISTRIBUZIONE ACQUA




SEGNI DI AMMALORAMENTO

PORTA D'INGRESSO




ANTE FINESTRE FRONTE VIA ROMA



SEGNI DI INFILTRAZIONI E UMIDITA' DI RISALITA

SOGGIORNO - CUCINA






SEGNII DI INFILTRAZIONE DISIMPEGNO



SEGNİ DI INFILTRAZIONE BAGNO



SEGNİ DI INFILTRAZIONI E UMIDITA' DI RISALITA CAMERA





SEGNI DI INFILTRAZIONI DAL BALCONE

SOTTOBALCONE



SOTTOBALCONE - FACCIATA

