
TRIBUNALE DI RAGUSA

CONTENZIOSO CIVILE

Perizia dell'Esperto C.T.U. Architetto Vincenzo Bruni, nel Contenzioso Civile 2286/2020

Attore principale:

[REDACTED]
[REDACTED]

Convenuto principale:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Convenuti secondari:

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]





Figura 1 – Individuazione del degrado esterno (distacco del copriferro a seguito di ossidazione delle armature)





Fig. 2 - individuazione delle parti di intonaco già distaccate





Italia, Sicilia, Vittoria
36,94085, 14,52529
25/11/2022 09:51:20

Figura 3 – Individuazione del degrado delle verande coperte e pensiline





Figura 4 - degrado da risalita capillare nel corridoio





Figura 5 – degrado da usura nella cucina






Figura 6 – Bagno





Figura 7 – Degrado risalita capillare camere da letto





Italia, Sicilia, Vittoria
36,94133, 14,5267, 208,3m
25/11/2022 09:53:17

Figura 8 – Camera da letto





Figura 9 – camera da letto particolare infissi





Figura 10 - Porta del soggiorno non rappresentata nella sanatoria ma esistente nel progetto originale

Il CTU

Architetto Vincenzo Bruni

