

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IMMOBILE SITO IN STRADA MARSALA-RILIEVO, 2 – FOGLIO 193, PART. 430



Foto 1 – Vista esterna dell'immobile, del giardino e della corte usata come parcheggio delle auto.



Foto 2 – Vista sul giardino esterno



Foto 3 – Vista sul vano di ingresso. Sulla destra si apre la porta della stanza da pranzo, sulla sinistra si apre la camera da letto mentre frontalmente si apre il corridoio che conduce al resto dell'immobile



Foto 4 – Vista sulla sala da pranzo adiacente l'ingresso



Foto 5 – Particolare con segni di infiltrazione di acqua nella sala da pranzo.



Foto 6 – Vista sulla camera da letto adiacente l'ingresso



Foto 7 – Vista sul corridoio che disimpegna i diversi ambienti



Foto 8 – Vista sulla seconda camera da letto posta a Nord-Ovest.



Foto 9 – Vista sul bagno a servizio dell'immobile



Foto 10 – Vista sul soggiorno con particolare del camino a legna. Si notano inoltre dei danni sul soffitto dovuti ad infiltrazione di acqua



Foto 11 – Vista sulla cucina. Sul fondo si nota l'ingresso del ripostiglio soppalcato mentre a sinistra la porta di accesso al locale di sgombero




Foto 12 – Vista sul ripostiglio.



Foto 13 – Vista sul locale di sgombero.



Foto 14 – Vista sulla veranda scoperta esterna nella parte posteriore dell'immobile