

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -

R.G. 166/2024

Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi

Arch. Anna Graziano

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1. Prospetto principale del fabbricato, su via Giuseppe Bagnera, 19.



Foto 2. Ingresso al fabbricato, da via Giuseppe Bagnera, 19.



Foto 3. Ingresso al fabbricato, da via Giuseppe Bagnera, 19.



Foto 4. Corpo scala.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -

R.G. 166/2024

Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi

Arch. Anna Graziano

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 5. Ingresso su salone.



Foto 6. Salone.



Foto 7. Salone.



Foto 8. Salone.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -

R.G. 166/2024

Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi

Arch. Anna Graziano

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 9. Salone.



Foto 10. Corridoio di disimpegno.



Foto 11. Cucina.



Foto 12. Cucina.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -

R.G. 166/2024

Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi

Arch. Anna Graziano

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 13. Balcone della cucina.



Foto 14. Corridoio di disimpegno.



Foto 15. Servizio igienico.




Foto 16. Camera 1.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
R.G. 166/2024

Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi

Arch. Anna Graziano

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 17. Camera 1.



Foto 18. Servizio igienico.



Foto 19. Camera 3.



Foto 20. Camera 3.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -

R.G. 166/2024

Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi

Arch. Anna Graziano

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 21. Balcone della Camera 3.



Foto 22. Servizio igienico.



Foto 23. Camera 2.



Foto 24. Camera 2.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -

R.G. 166/2024

Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi

Arch. Anna Graziano

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 25. Distacchi d'intonaco nell'intradosso della cucina.



Foto 26. Distacchi d'intonaco nell'intradosso del servizio igienico.



Foto 27. Lesione nella parete della camera 3.



Foto 28. Distacchi d'intonaco.