

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

R.G.E. 92/2025



Foto n. 1 – Facciata dell'edificio prospiciente l'area cortilizia – vista n.1



Foto n. 2 – Facciata dell'edificio prospiciente l'area cortilizia – vista n.2



Foto n. 3 – Facciata dell'edificio prospettante verso il viale XXV Aprile



Foto n. 4 – Facciata laterale dell' edificio



Foto n. 5 – Area esterna d’ingresso dell’edificio civ. n. 24 – vista n.1



Foto n.6 — Area esterna d’ingresso dell’edificio civ. n. 24 – vista n.2



Foto n. 7 – Portone d'ingresso dell'edificio (piano terra)



**Foto n.8 – Scale - vista di
dettaglio n.1**



**Foto n.9 – Scale – vista di
dettaglio n.2**



**Foto n.10 – Vista verso il
portone d'ingresso posto
al secondo piano**



**Foto n.11 – Atrio d'ingresso
dell'edificio al piano terra**



**Foto n.12 – Atrio d'ingresso
dell'edificio al piano terra
- vista verso ascensori**



**Foto n.13 – Atrio d'ingresso
dell'edificio al piano terra
- vista verso portone d'ingresso**






Foto n.14 – Atrio dell'edificio al secondo piano – vista verso ascensori



**Foto n.15 – Atrio dell’edificio
al secondo piano – vista verso
portone d’ingresso**



**Foto n.16 – Corridoio dell’edificio
al secondo piano – vista dall’ingresso
alloggio al portone d’ingresso**



**Foto n.17 – Vista verso la porta
d'ingresso dell'alloggio**



**Foto n.18 – Stanza soggiorno /cucina –
vista di dettaglio n.1**



Foto n.19 – Stanza soggiorno /cucina –
vista di dettaglio n.2



Foto n.20 – Stanza soggiorno /cucina – vista di dettaglio n.3




Foto n.21– Stanza soggiorno /cucina
– vista di dettaglio n.4



Foto n.22 – Stanza soggiorno /cucina
– vista di dettaglio n.5



**Foto n.23 – Stanza soggiorno /cucina
– vista di dettaglio n.6**



Foto n.24 – Stanza soggiorno /cucina – vista di dettaglio n.7



Foto n.25 – Stanza –
vista di dettaglio n.1



Foto n.26 – Stanza –
vista di dettaglio n.2



**Foto n.27 – Stanza –
vista di dettaglio n.3**




**Foto n.28 – Stanza –
vista di dettaglio n.4**



Foto n.29 – Stanza –
vista di dettaglio n.6



Foto n.30 – Stanza – vista di dettaglio n.7



**Foto n.31– Stanzetta –
vista di dettaglio n.1**



**Foto n.32– Stanzetta –
vista di dettaglio n.2**



**Foto n.33– Stanzetta
– vista di dettaglio n.3**



**Foto n.34 – Bagno wc –
vista di dettaglio n.1**



**Foto n.35 – Bagno wc – vista
di dettaglio n.2**



**Foto n.36 – Bagno wc – vista
di dettaglio n.3**



**Foto n.37 – Bagno wc – vista
di dettaglio n.4**



**Foto n.38 – Atrio d'ingresso
– vista di dettaglio n.1**



**Foto n.39 – Atrio d'ingresso
– vista di dettaglio n.2**



Foto n.40 – Atrio d'ingresso – vista di dettaglio n.3



**Foto n.41 – Atrio d'ingresso –
vista di dettaglio n.4**




Foto n.42 – Atrio d'ingresso – vista di dettaglio n.5




Foto n.43 – Atrio d'ingresso –
vista di dettaglio n.6



Foto n.44 – Atrio d'ingresso –
vista di dettaglio n.7




Foto n.45 – Atrio d'ingresso – vista di dettaglio n.8



Foto n.46 – Poggiolo – vista di dettaglio n.1



**Foto n.47 – Poggiolo
– vista di dettaglio n.2**



Foto n.48 – Poggiolo –vista di dettaglio n.3



Foto n.49 – Vista scale di accesso al piano scantinato adibito a cantine




**Foto n.50 – Cantina-
vista di dettaglio n.1**



**Foto n.51 – Cantina-
vista di dettaglio n.2**



**Foto n.52 – Cantina –
vista di dettaglio n.3**



**Foto n.53 – Cantina –
vista di dettaglio n.4**



**Foto n.54 – Cantina –
vista di dettaglio n.5**