




1

Fotogramma n. 1 Foto Satellitare



Fotogramma n. 2 Satellitare 3D lato est



Fotogramma n. 3 Satellitare 3D lato nord



Fotogramma n. 4 Prospetto lato Est



Fotogramma n. 5 Prospetto Lato Nord



Fotogramma n. 6 Portone ingresso Condominio



Fotogramma n. 7 Infisso Garage



Fotogramma n. 8 Strada accesso ai Garages lato Ovest



Fotogramma n. 9 Strada Lato Nord



Fotogramma n. 10 Porta basculante Garage



Fotogramma n. 11 Posto Auto



Fotogramma n. 12 Vano Scala Condominiale



Fotogramma n. 13 Ascensore Condominiale



Fotogramma n. 14 Portone di Ingresso Abitazione



Fotogramma n. 15 Radiatore del Soggiorno



Fotogramma n. 16 Condizionatore del Soggiorno




Fotogramma n. 17 Caldaia Esterna



Fotogramma n. 18 Unità Esterna su Balcone Est



Fotogramma n. 19 Pavimento Camera da letto



Fotogramma n. 20 Pavimento Bagno Principale



Fotogramma n. 21 Pavimento Disimpegno e Soggiorno



Fotogramma n. 22 Bagno Principale



Fotogramma n. 23 Balcone Lato Nord



Fotogramma n. 24 Balcone Lato Nord



Fotogramma n. 25 Infisso Camera da Letto



Fotogramma n. 26 Intonaco danneggiato nel Soggiorno



Fotogramma n. 27 Intonaco danneggiato nel Soggiorno



Fotogramma n. 28 Intonaco danneggiato nel Soggiorno



Fotogramma n. 29 Lesioni Muro Balcone Lato Nord



Fotogramma n. 30 Infiltrazioni Camera da Letto