

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Strada Comunale Crocetta di accesso alle particelle di cui ai fogli 22, 23 e 24



Foto n. 2 – Foglio 24, p.lle 6 e 56



Foto n. 3 – Foglio 23, p.lle 5, 32 e 33



Foto n. 4 – Foglio 23, p.la 5



Foto n. 5 – Foglio 23, p.lle 32 e 33 (confinante con la p.lla 71 del fgl 24)



Foto n. 6 – Foglio 24, p.lle 12, 71 (confinante con la p.lla 33 del fgl 23) e 72



Foto n. 7 – Foglio 22, p.la 8 – Foglio 12, p.lle 30 e 243



Foto n. 8 – Foglio 22, p.la 8 – Foglio 12, p.la 30



Foto n. 9 – Foglio 12, p.la 30



Foto n. 10 – Foglio 12, p.la 30



Foto n. 11 – Foglio 24, p.lle 6 e 56



Foto n. 12 – Foglio 24, p.lle 6 e 56



Foto n. 13 – Foglio 22, p.lla 144 (ex 116) – deposito



Foto n. 14 – Foglio 22, p.lla 146 (ex 136) con vista sul fabbricato fgl 22, p.lla 138 sub 1



Foto n. 15 – Foglio 22, p.lla 146 (ex 136) con vista sul fabbricato fgl 22, p.lla 138 sub 1



Foto n. 16 – Foglio 22, p.lla 146 (ex 136) con vista sul fabbricato fgl 22, p.lla 138 sub 1



Foto n. 17 – Particolari del fabbricato fgl 22, p.lla 138 sub 1



Foto n. 18 – Particolari del fabbricato fgl 22, p.lla 138 sub 1



Foto n. 19 – Particolari del fabbricato fgl 22, p.lla 138 sub 1



Foto n. 20 – Particolari del fabbricato fgl 22, p.lla 138 sub 1



Foto n. 21 – Particolari strutturali del fabbricato fgl 22, p.la 138 sub 1



Foto n. 22 – Particolari strutturali del fabbricato fgl 22, p.la 138 sub 1



Foto n. 23 – Particolari strutturali del fabbricato fgl 22, p.lla 138 sub 1



Foto n. 24 – Prospetto del fabbricato fgl 22, p.lla 138 sub 1




Foto n. 25 – Prospetto dell'immobile di cui al fgl 22, p.lla 145 (ex 117)



Foto n. 26 – Prospetto dei fabbricati di cui al fgl 22, lungo la S.C. Crocetta



Foto n. 27 – Prospetto dei fabbricati di cui al fgl 22, lungo la S.C. Crocetta



Foto n. 28 – Prospetto posteriore dei fabbricati di cui fgl 22 e porta di accesso posteriore all'immobile fgl 22, p.lla 145 (ex 117)



Foto n. 29 – Vano interno dell'immobile fgl 22, p.lla 145 (ex 117)



Foto n. 30 – Vano interno dell'immobile fgl 22, p.lla 145 (ex 117)



Foto n. 31 – Vano interno dell'immobile fgl 22, p.lla 145 (ex 117)



Foto n. 32 – Corridoio-disimpegno dell'immobile fgl 22, p.lla 145 (ex 117)



Foto n. 33 – Vano interno dell'immobile fgl 22, p.la 145 (ex 117) con vista dell'entrata



Foto n. 34 – Particolare interno dell'immobile fgl 22, p.la 145 (ex 117)



Foto n. 35 – Corridoio-disimpegno dell'immobile fgl 22, p.lla 145 (ex 117)



Foto n. 36 – Corridoio-disimpegno dell'immobile fgl 22, p.lla 145 (ex 117) con vista verso l'entrata e porte di accesso alle tre camere interne



Foto n. 37 – Corridoio-disimpegno dell’immobile fgl 22, p.lla 145 (ex 117) con vista verso l’entrata e porte di accesso alle tre camere interne



Foto n. 38 – Servizio igienico dell’immobile fgl 22, p.lla 145 (ex 117)