




FOTO n°23 – EDIFICIO LOTTO "A", scala d'accesso al piano primo



FOTO n°24 – EDIFICIO LOTTO "A", pianerottolo ingresso al piano primo, infiltrazioni al soffitto