



FOTO n. 1 – 2 : il condominio civico 111 fotografato dalla via Aurelia di Levante ;
 è indicato l'appartamento (bene n. 1) e l'accesso all'autorimessa civico 117 dove si trova il garage (bene n. 2)





FOTO n. 3 : la facciata principale dell'edificio
FOTO n. 4 : il prospetto lato Est





FOTO n. 5 : il prospetto Nord

FOTO n. 6 : vista dell'edificio da via privata Primavera






FOTO n. 7 – 8 : particolari dell'atrio di ingresso e del corpo scala condominiale





FOTO n. 9 : particolare dell'ingresso a servizio della zona giorno
 FOTO n. 10 : il grande soggiorno fotografato da Est






FOTO n. 11 : il soggiorno fotografato da Ovest
 FOTO n. 12 : particolare della porzione ad Ovest






FOTO n. 13 : scorcio della porzione ad Est
FOTO n. 14 : vista della cucina






FOTO n. 15 : scorcio verso Est
FOTO n. 16 : vista della camera matrimoniale






FOTO n. 17 : controcampo
FOTO n. 18 : vista della seconda camera





FOTO n. 19 – 20 : scorci dal secondo ingresso del corridoio verso la cucina






FOTO n. 21 – 22 : scorci del bagno lato Est





FOTO n. 23 – 24 : scorci del bagno lato Nord






FOTO n. 25 – 26 : la vista dal balcone principale dell'appartamento





FOTO n. 27 : il balcone lato Est
FOTO n. 28 : l'accesso all'autorimessa







FOTO n. 29 : la corsia che dà accesso al garage
FOTO n. 30 : vista verso l'ingresso






FOTO n. 31 - 32 : vedute del garage

