

ALLEGATO 9


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E PLANIMETRIE CON L'INDICAZIONE DEI CONI OTTICI

IMMOBILE SITO IN MARCIANISE (CE)
Via Giacomo Puccini n.11

ALLEGATO N.9

CONI OTTICI_SUB 7
SCALA 1:100

Esperto stimatore :
Ing. Francesco Riboldi



- ALLEGATO FOTOGRAFICO -



Cancello di ingresso all'immobile



Cortile

- ALLEGATO FOTOGRAFICO -




Foto 1



Foto 2

- ALLEGATO FOTOGRAFICO -



Foto 3




Foto 4

- ALLEGATO FOTOGRAFICO -



Foto 5



Foto 6

- ALLEGATO FOTOGRAFICO -



Foto 7



Foto 8

- ALLEGATO FOTOGRAFICO -



Foto 9

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI
G.E. Dott.ssa Linda Catagna



Promossa da BRENTA SPV S.R.L. c/
Sig.ra Tirolese Teresa

IMMOBILE SITO IN MARCIANISE (CE)
Via Giacomo Puccini n.11

CONI OTTICI_SUB 8
SCALA 1:100

ALLEGATO N.9

Esperto stimatore :
Ing. Francesco Riboldi



- ALLEGATO FOTOGRAFICO -



Cancello di ingresso all'immobile



Cortile

- ALLEGATO FOTOGRAFICO -



Rampa di accesso




Foto 1

- ALLEGATO FOTOGRAFICO -



Foto 2



Foto 3

- ALLEGATO FOTOGRAFICO -



Foto 4



Foto 5

- ALLEGATO FOTOGRAFICO -



Foto 6




Foto 7

- ALLEGATO FOTOGRAFICO -



Foto 8