

REPORT FOTOGRAFICO



Foto 1: vista ingresso stabile condominiale via Monfalcone n. 38



Foto 2: vista completa stabile condominiale




Foto 3: vano scala/androne di ingresso



Foto 4:n. 2 porte di caposcala in Piano 2°



Foto 5: ingresso (vista dalla porta)



Foto 6: K



Foto 7: Camera da letto 1



Foto 8: Camera da letto 1(vista cabina armadio)



Foto 9: WC 2



Foto 10: Camera da letto 2



Foto 11: WC 4



Foto 12: WC 3



Foto 13: Camera da letto 3



Foto 14: Camera da letto 4



Foto 15: Corridoio (vista dal WC 2)



Foto 16: Balcone su via Monfalcone



Foto 17: Sala 1




Foto 18: Sala 2



Foto 19: Sala 3



Foto 20: WC 1



Foto 21: Balcone lato interno (cortile)



Foto 22: particolare alloggiamento caldaia