

TRIBUNALE DI SONDRIO

Esecuzione immobiliare n. 59/2024 R.G.

promossa da

DOVALUE S.P.A. (creditore)

contro

[REDACTED]

ALLEGATO "A"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Allegati alla perizia di stima_15.04.2026

Giudice Istruttore: Dott. Davide Morini

Perito stimatore: Geom. Liliana Schivalocchi



LOTTO 1 – CORPO A

**COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA – Via Berniga n. 12
CATASTO FABBRICATI FOGLIO 43 MAPPALE 86**

FOTO 1: Inquadramento edificio oggetto di stima



FOTO 2: Fronte nord est



FOTO 3: Fronte nord ovest



FOTO 4: Fronte nord ovest e sud ovest



FOTO 5: Fronte sud ovest



FOTO 6: Vista cucina al piano primo



FOTO 7: Vista ingresso al piano primo




FOTO 8: Vista bagno al piano primo




FOTO 9: Vista camera al piano secondo



FOTO 10 Vista vano scale al piano secondo - terzo



FOTO 11 Vista sottotetto al piano terzo



FOTO 12 Vista sottotetto al piano terzo



FOTO 13 Vista cantina al piano terra



FOTO 14 Vista cantina al piano terra

