

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Scorcio del fronte principale da via Ciro Menotti 133 – Reggello (FI)



Foto 2– Scorcio del fronte tergale dal resede



Foto 3 – Loggiato con l'ingresso principale e secondario



Foto 4 – Vista della tettoia a fianco al loggiato di ingresso



Foto 5 – Stanza di ingresso (piano terra)



Foto 6 e 7 – Soggiorno e cucina (piano terra)





Foto 8 –Bagno (piano terra)



Foto 9 –Stanza 1 (piano terra)



Foto 10 –Stanza 2 (piano terra)



Foto 11 –Salone (piano primo)



Foto 12 –Camera 1 (piano primo)



Foto 13 –Camera 2 (piano primo)



Foto 14 –Camera 3 (piano primo)



Foto 15 –Bagno (piano primo)




Foto 16 – Scorcio del resede dal loggiato di ingresso (sullo sfondo il deposito)



Foto 17 – Vista del deposito da via Ciro Menotti



Foto 18 – Vista dell'interno del deposito