

Documentazione fotografica dell'immobile

Estratto dalla Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare R.G.E. 284/2025 - Tribunale di Padova

Foto 1



Vista del fabbricato da Sud, via del Municipio. In rosso: individuazione del cespite.

Foto 2



Vista da Sud.

Foto 3



Vista del giardino e degli ingressi al lotto.

Foto 4



Vista della struttura a gazebo.

Foto 5



Vista della struttura a gazebo e dettaglio della copertura.

Foto 6



Vista dell'ingresso.

Foto 7



Vista del soggiorno e della cucina.

Foto 8



Vista della camera a Ovest e del bagno.

Foto 9




Vista della camera a Est.

Foto 10



Vista di alcuni dettagli (infiltrazioni/muffa in camera).

Foto 11



Vista di alcuni dettagli (bagno).

Foto 12



Vista del garage da Nord-Ovest e del pozzetto antistante l'entrata.

Foto 13



Vista del box auto.

Foto 14



Vista dei due manufatti a Nord: a sinistra locale caldaia, a destra ricovero attrezzi.

Foto 15



Vista del ricovero attrezzi.