

Tribunale civile di Perugia

Esecuzione Immobiliare n. 173/2025 R.G. Es.



Foto n. 1
Vista del
fabbricato di cui
gli immobili
pignorati fanno
parte.



Foto n. 2
Vista del
fabbricato di cui
gli immobili
pignorati fanno
parte.

Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 173/2025 R.G. Es.



Foto n. 3
Vista del posto
auto coperto.



Foto n. 4
Vista del posto
auto coperto.

Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 173/2025 R.G. Es.



Foto n. 5
Vista della porta
di ingresso al
vano scala ed
ascensore della
palazzina.




Foto n. 6
Vista del vano
scala.

Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 173/2025 R.G. Es.




Foto n. 7
Vista della porta
di ingresso
all'appartamento.



Foto n. 8
Ingresso-
soggiorno.

Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 173/2025 R.G. Es.



Foto n. 9
Cucina.



Foto n. 10
Cucina.

Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 173/2025 R.G. Es.



Foto n. 11
Balcone coperto.




Foto n. 12
Caldaia
alimentazione
impianto termo-
idraulico
ubicata nel
balcone.

Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 173/2025 R.G. Es.



Foto n. 13
Disimpegno.




Foto n. 14
Camera da letto.

Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 173/2025 R.G. Es.



Foto n. 15
Camera da letto.




Foto n. 16
Ripostiglio.

Tribunale civile di Perugia
Esecuzione Immobiliare n. 173/2025 R.G. Es.



Foto n. 17
Bagno.



Foto n. 18
Particolare degli
infissi.