



PORTE DI INGRESSO



FOTO N. 37



PAVIMENTO - INGRESSO

FOTO N. 38



PAVIMENTO - SOGGIORNO




FOTO N. 39



PAVIMENTO CORRIDOIO

FOTO N. 40



BAGNO



FOTO N. 41



CAMERA

FOTO N. 42



TERRAZZO



FOTO N. 43



DANNI SOLAIO VANO SOGGIORNO

FOTO N. 44

