

Foto satellitari estratte da Google Earth con individuazione dell'immobile appartenente al fallimento nell'ambito territoriale del Comune di Francavilla Fontana (Br) via per Grottaglie




Foto satellitare n.1

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto satellitare n.2

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI

ESTERNI



Foto n.1 – INGRESSO

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n.2 – STRADA VIA PER GROTTAGLIE

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n.3 – SECONDO CANCELLO CARRABILE

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n.4 – ACCESSO LATO POSTERIORE

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n.5 – ACCESSO PIANO -1

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI




Foto n.6 – 1 CANCELLO CARRABILE

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n.7 – PIAZZALE

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n.8 – LATO POSTERIORE

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n.9 – LATO POSTERIORE

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 10 - PIAZZALE POSTERIORE

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 11 - 3 CANCELLO CARRABILE LATO POSTERIORE

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 12 – INGRESSO LATO POSTERIORE

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 13 – TETTOIA POSTERIORE

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 14 – PIAZZALE POSTERIORE

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI

INTERNI
PIANO TERRA



Foto n. 15 – INGRESSO PIANO TERRA

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 16 – PIANO TERRA

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 17 – PIANO TERRA

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 18 – PIANO TERRA - PAVIMENTAZIONE

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 19 – PIANO TERRA – ACCESSO PIANO -1

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 20 – PIANO TERRA – WC



Foto n. 21 – PIANO TERRA – WC

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 22 – PIANO TERRA – WC

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 23 – PIANO TERRA – WC

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 24 – PIANO TERRA – WC

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 25 – PIANO TERRA – SOTTOSCALA

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 26 – PORTA INGRESSO

PIANO -1



Foto n. 27 – SCALE ACCESSO PIANO -1

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 28 –PIANO -1

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 29 –INGRESSO CARRABILE PIANO -1

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 30 – SOTTOSCALA PIANO -1



Foto n. 31 – INTERNO SOTTOSCALA PIANO -1

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 32 – PIANO -1

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI

PIANO 1



Foto n. 33 – INGRESSO PIANO 1 DALL'ESTERNO

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 34 – SCALE INGRESSO PIANO 1

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI




Foto n. 35 – SCALE INGRESSO PIANO 1

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 36 – SCALE INGRESSO PIANO 1

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 37 – INGRESSO PIANO 1

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
*Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi*

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 38 – INTERNO PIANO 1

SHOWROOM CON DIVISORI IN CARTONGESSO

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 39 – INTERNO PIANO 1

SHOWROOM CON DIVISORI IN CARTONGESSO

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO

*Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi*



Foto n. 40 – INTERNO PIANO 1 - INGRESSO UFFICI

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 41 – INTERNO PIANO 1

SHOWROOM CON DIVISORI IN CARTONGESSO

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 42 – INTERNO PIANO 1 - CENTRALINA TELEFONICA

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
*Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi*

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 43 – INTERNO PIANO 1

SHOWROOM CON DIVISORI IN CARTONGESSO

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 44 – UFFICIO N.1

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 45 – WC

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
*Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi*

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 46 – UFFICIO N.1



Foto n. 47 – UFFICIO N.1

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 48 – UFFICIO N.2

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 49 – UFFICIO N.2

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 50 – CORRIDOIO

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 51 – CORRIDOIO

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 52 – CORRIDOIO

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 53 – RIPOSTIGLIO

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
*Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi*

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 54 – UFFICIO N.3

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 55 – UFFICIO N.4

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 56 – UFFICIO N.4



Foto n. 57 – DEPOSITO



Foto n. 58 – ACCESSO TERRAZZO

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 59 – ACCESSO TERRAZZO

FALLIMENTO R.G. 28/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI



Foto n. 60 – INTONACO ROVINATO

Consulente Tecnico d'Ufficio
Ing. Giuseppe PAGLIONICO
Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 - Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 11
via Dè Muscettola n.9 72100 Brindisi