

All. 7 – RILIEVO FOTOGRAFICO




Foto 1. Vista generale del compendio da foto satellitare.




Foto 2. Sovrapposizione tra catastale e foto satellitare per individuare meglio gli immobili: Mappali 401, 402, 73, 75, 487.



Foto 3. Vista generale dalla strada vicinale. A sinistra si nota l'edificio. Il terreno comprende gli alberi in fondo (Mapp. 73).



Foto 4. Vista del vigneto (Mappale 401) e del Mappale 75 (alberi sul fondo).



Foto 5. Facciata della casa rurale utilizzata come magazzino.



Foto 6. Il cancello di accesso alla proprietà.



Foto 7. Vista del vigneto dalla casa rurale.



Foto 8. Tavolo e panche in granito sotto gli alberi.



Foto 9. Il Mappale 73: l'ex orto.



Foto 10. Vista del vigneto dai pressi dell'edificio.



Foto 11. Il vialetto carrabile davanti all'edificio.



Foto 12. Vista del vigneto sul lato nord del Mappale 401.



Foto 13. Parte terminale del terreno verso est.



Foto 14. Il vigneto visto dai pressi dell'orto.



Foto 15. Vigneto visto dai pressi dell'orto.



Foto 16. Il fabbricato; facciata nord.



Foto 17. Il locale pompe sommerse nei pressi del confine nord.



Foto 18. La facciata nord del fabbricato, con la parte in abuso.



Foto 19. Il magazzino del seminterrato, parte "vecchia".



Foto 20. Il magazzino del seminterrato, parte "vecchia".



Foto 21. Il secondo magazzino seminterrato, parte nuova.



Foto 22. Terzo piano: l'ingresso del bagno.



Foto 23. L'interno del bagno.



Foto 24. La facciata del fabbricato.



Foto 25. La facciata, lato non autorizzato.



Foto 26. La camera più grande con camino al piano terra.



Foto 27. La seconda camera al piano terra.



Foto 28. La veranda chiusa abusiva.



Foto 29. La parete ammalorata della veranda chiusa.



Foto 30. La copertura fatiscente della veranda.



Foto 31. Muschi sulla pavimentazione della veranda chiusa.



Foto 32. Vista della veranda chiusa dalla camera.



Foto 33. Altra vista della camera più piccola.



Foto 34. La strada privata che porta a Su Laccu: il cancello d'ingresso.



Foto 35. La strada privata che porta a Su Laccu attraverso il Mapp. 75.



Foto 36. Su Laccu, vista esterna.




Foto 37. Su Laccu, vista interna.