



Fotografia n. 1

Fronte principale del fabbricato – F. 41- 109/514, 352/504, 49 – D/2



Fotografia n. 2

Fronte principale del fabbricato – F. 41- 109/514, 352/504, 49 – D/2



Fotografia n. 3
Fronte laterale del fabbricato



Fotografia n. 4
Fronte tergale del fabbricato



Fotografia n. 5
Ingresso della Reception sul fronte principale



Fotografia n. 6
Reception



Fotografia n. 7
Reception



Fotografia n. 8
Reception



Fotografia n. 9
Reception



Fotografia n. 10
Servizio igienico



Fotografia n. 11
Ingresso all'Unità A



Fotografia n. 12
Resede e loggiato dell'Unità A



Fotografia n. 13

Unità A: soggiorno



Fotografia n. 14

Unità A: soggiorno – angolo cottura



Fotografia n. 15
Unità A: Camera



Fotografia n. 16
Unità A: bagno



Fotografia n. 17
Ingresso all'Unità B



Fotografia n. 18
Unità B: soggiorno




Fotografia n. 19
Unità B: soggiorno



Fotografia n. 20
Unità B: soggiorno – angolo cottura



Fotografia n. 21
Unità B: camera



Fotografia n. 22
Unità B: bagno



Fotografia n. 23
Ingresso all'Unità C



Fotografia n. 24
Particolare della foto precedente



Fotografia n. 25

Unità C: soggiorno




Fotografia n. 26

Unità C: soggiorno – angolo cottura



Fotografia n. 27
Unità C: camera



Fotografia n. 28
Unità C: altra camera



Fotografia n. 29
Unità C: bagno

Fotografia n. 30
Scale di collegamento al piano
primo





Fotografia n. 31

Sbarco delle scale al piano primo



Fotografia n. 32
Ingresso all'Unità D



Fotografia n. 33
Unità D: soggiorno



Fotografia n. 34
Unità D: soggiorno angolo cottura



Fotografia n. 35
Unità D: soggiorno angolo cottura



Fotografia n. 36
Unità D: camera



Fotografia n. 37
Unità D: particolare della
canera



Fotografia n. 38
Unità D: bagno



Fotografia n. 39
Ingresso all'Unità E



Fotografia n. 40
Unità E: soggiorno



Fotografia n. 41

Unità E: soggiorno angolo cottura



Fotografia n. 42

Unità E: angolo cottura



Fotografia n. 43
Unità E: disimpegno



Fotografia n. 44
Unità E: camera



Fotografia n. 45
Unità E: bagno

Fotografia n. 46
Disimpegno al piano primo





Fotografia n. 47
Ingresso all'Unità F



Fotografia n. 48
Unità F: soggiorno



Fotografia n. 49
Unità F: soggiorno angolo cottura



Fotografia n. 50
Unità F: angolo cottura



Fotografia n. 51
Unità F: camera



Fotografia n. 52
Ingresso all'Unità G



Fotografia n. 53
Unità G: soggiorno



Fotografia n. 54
Unità G: soggiorno angolo cottura



Fotografia n. 55
Unità G: camera

Fotografia n. 56
Unità G: bagno





Fotografia n. 57
Annesso esterno - Loggiato



Fotografia n. 58
Annesso esterno - Loggiato



Fotografia n. 59
Annesso esterno - Loggiato



Fotografia n. 60
Annesso esterno - Loggiato



Fotografia n. 61
Interno dell'Annesso



Fotografia n. 62
Interno dell'Annesso



Fotografia n. 63
F. 41 – p.lla 411



Fotografia n. 64
F. 41 – p.lla 411



Fotografia n. 65
F. 41 – p.lla 411



Fotografia n. 66
F. 41 – p.lla 411



Fotografia n. 67
F. 41 – p.lla 411



Fotografia n. 68
F. 41 – p.lle 349 - 358 - 366 - 368

Arch. Cristina Franchini
Viale dei Mille, 8 - 50131 Firenze



Fotografia n. 69
F. 41 – p.lla 357



Fotografia n. 70
F. 41 – p.lla 357



Fotografia n. 71
F. 41 – p.lle 357 - 349



Fotografia n. 72
F. 41 – p.la 385