

All. 5 – RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto 1. Esterno: la facciata principale. L'unità immobiliare è al primo terra e seminterrato, civici 15 e 17.



Foto 2. Esterno: la facciata sulla via e sulla corte. In basso si nota la porta del ripostiglio.



Foto 3. Esterno: la facciata sulla corte.



Foto 4. Esterno: il portoncino d'ingresso al seminterrato.



Foto 5. Esterno: seminterrato: entrata e ripostiglio.



Foto 6. Interno: il ripostiglio esterno.



Foto 7. Esterno: corte: la scala di accesso dalla strada.



Foto 8. Interno: piano terra: il soggiorno-cucina.




Foto 9. Interno: piano terra: il soggiorno - cucina.




Foto 10. Interno: piano terra: la camera da letto.



Foto 11. Interno: piano terra: macchie umidità in soggiorno.



Foto 12. Interno: piano terra: l'ingresso.



Foto 13. Interno: piano terra: altra vista del soggiorno.



Foto 14. Interno: la scala di collegamento tra i due piani.



Foto 15. Interno: altra vista della scala interna.



Foto 16. Interno: seminterrato: la stanza con caminetto.



Foto 17. Interno: seminterrato: la nicchia col boiler e il bagno.



Foto 18. Interno: seminterrato: la camera da letto. A sinistra, la scaletta in legno amovibile per accedere alla seconda corte.



Foto 19. Interno: seminterrato: la finestra con la grata, unico punto d'accesso per la seconda corte.



Foto 20. Interno: seminterrato: ancora l'ambiente principale.



Foto 21. Interno: seminterrato: problemi all'intonaco.




Foto 22. Interno: seminterrato: accessi alla camera e alla scala.




Foto 23. Esterno: la seconda corte vista dal piano superiore.



Foto 24. Interno: il servizio igienico.



Foto 25. Interno: la scala di collegamento tra i due piani.



Foto 26. Esterno: la scala in marmo di accesso.



Foto 27. Esterno: il pianerottolo del piano terra.