



TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 32/2019 RGF

FALLIMENTO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

GIUDICE:

[REDACTED]

CURATORE:

avv. Domenico CATALDO

RELAZIONE DI STIMA

TECNICO INCARICATO:

ALESSANDRO MONTAGNINO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PREMESSA

Il sottoscritto ing. Alessandro Montagnino, con studio in [REDACTED] regolarmente iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina con matricola [REDACTED] facendo seguito all'incarico affidato dal curatore, avv. Domenico Cataldo, redige la presente perizia tecnico – estimativa relativa a beni acquisiti nell'ambito della procedura fallimentare n.32/2019 R.G.F del Tribunale di Messina – [REDACTED]
[REDACTED]

OPERAZIONI PRELIMINARI

Lo scopo della presente relazione è quello di determinare il valore di mercato dei beni mobili e immobili ricadenti nella procedura del fallimento della società [REDACTED]

Allo scopo di ottenere tutte le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, lo scrivente ha effettuato, una serie di sopralluoghi presso la sede operativa della ditta fallita.

A seguito dell'accettazione dell'incarico lo scrivente ha effettuato i dovuti sopralluoghi in data 20/10/2020, 21/10/2020, 11/11 /2020, 16/11/2020, 18/11/2020, 19/5/2021, 27/10/2021, 5/5/2022, 9/5/2022, 5/7/2022, 22/9/2022, 26/6/2023, dando corso alle operazioni di inventario del mobilio, dei beni strumentali e del materiale edile presente, effettuando altresì, le dovute verifiche sui beni immobili in capo alla società fallita.

L'attività peritale in situ si è così articolata:

1. identificazione dei beni mobili e immobili;
2. classificazione in base a gruppi e categorie omogenee per tipologia e funzione;
3. verifica e controlli esteriori sullo stato di manutenzione e uso;
4. rilievo fotografico di ciascuno dei beni.

Per quanto riguarda i beni immobili, dopo aver visionato ed esaminato la documentazione versata in atti, si è proceduto all'espletamento di ulteriori indagini presso l'Agenzia del Territorio di Messina e presso l'archivio del Dipartimento Edilizia Privata del comune di Messina, al fine di reperire tutti i dati necessari per l'espletamento dell'incarico.

Per quanto riguarda i beni mobili, nel corso dei sopralluoghi sono stati identificati e rilevati i beni mobili della società costituiti perlopiù da beni strumentali (gru, materiale edile e utensili, ecc.) e arredi da ufficio.

Sono stati altresì rilevati ed identificati beni di proprietà di dipendenti/soci o di terzi, comunque non di proprietà della società per come dichiarato nel corso dei sopralluoghi

Per questi ultimi beni, seppur puntualmente identificati, non si procederà con le operazioni di stima.

Per maggiore chiarezza tutti i dati sono stati raccolti in forma tabellare.

INVENTARIO DEI BENI DELLA SOCIETÀ

Costituiranno oggetto della presente relazione di stima i seguenti beni immobili e beni mobili rinvenuti nelle sedi e/o negli immobili di proprietà della società. Per comodità espositiva i beni vengono di seguito riportati in forma tabellare.

Per i beni mobili già in questa sede si è proceduto alla formazione dei lotti di vendita.

BENI IMMOBILI									
Num. LOTTO	Rif. Prog.	IMMOBILE	UBICAZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE					DISPONIBILITÀ
				Catasto	Cat.	Foglio	Part.	Sub.	
1	A	Bottega in corso di costruzione	Viale Principe Umberto – Messina	F	F/3	223	591	4	Libero nella disponibilità della società
2	B	Ufficio	Viale Principe Umberto – Messina	F	A/2	223	591	59	Libero nella disponibilità della società
3	C	Deposito in corso di costruzione	Viale Principe Umberto – Messina	F	F/3	223	591	60	Libero nella disponibilità della società
	D	Deposito in corso di costruzione	Viale Principe Umberto – Messina	F	A/2	223	591	61	Libero nella disponibilità della società
4	E	Posto auto/moto	Viale Principe Umberto – Messina	F	C/2	223	591	53	Libero nella disponibilità della società
5	F	Posto moto	Viale Principe Umberto – Messina	F	C/2	223	591	54	Libero nella disponibilità della società
6	G	Posto auto scoperto	Viale Principe Umberto	F	C/6	223	591	46	Libero nella disponibilità della società
7	H	Posto auto scoperto	Viale Principe Umberto	F	C/6	223	591	49	Libero nella disponibilità della società
8	I	Abitazione popolare	Via Rifugio dei Poveri	F	A/5	223	62	2	Occupato da terzi
9	L	Abitazione popolare	Via Rifugio dei Poveri	F	A/5	223	62	3	Occupato da terzi
10	M	Deposito in corso di costruzione	C.da Cardillo villaggio S. Michele+	F	F/3	94	1144	54	Libero nella disponibilità della società
	N	Deposito in corso di costruzione	C.da Cardillo villaggio S. Michele	F	F/3	94	1144	55	
	O	Deposito in corso di costruzione	C.da Cardillo villaggio S. Michele	F	F/3	94	1144	56	
	P	Deposito in corso di costruzione	C.da Cardillo villaggio S. Michele	F	F/3	94	1144	57	
	Q	Bene comune non censibile ai subb.54-55-56-57	C.da Cardillo villaggio S. Michele	F	B.C.N.C.	94	1144	53	
	R	Deposito in corso di costruzione	C.da Cardillo villaggio S. Michele	F	F/3	94	1144	32	
11	S	Cantina	C.da Cardillo villaggio S. Michele	F	C/2	94	1144	14	Libero nella disponibilità della società

12	T	Cantina	C.da Cardillo villaggio S. Michele	F	C/2	94	1144	15	Libero nella disponibilità della società
13	U	Cantina	C.da Cardillo villaggio S. Michele	F	C/2	94	1144	16	Occupato da terzi (condominio)
14	V	Cantina	C.da Cardillo villaggio S. Michele	F	C/2	94	1153	5	Libero nella disponibilità della società
15	Z	Terreno	C.da Cardillo villaggio S. Michele	T	Bosco	94	1130		Libero nella disponibilità della società ma accessibile solo attraverso terreni di terzi.
	AA	Terreno	C.da Cardillo villaggio S. Michele		Bosco	94	1134		
	AB	Terreno	C.da Cardillo villaggio S. Michele		Agrum.	94	1139		
16	AC	Terreno	C.da Cardillo villaggio S. Michele	T	Bosco	94	1137		Libero nella disponibilità della società ma accessibile solo attraverso terreni di terzi.
	AD	Terreno	C.da Cardillo villaggio S. Michele	T	Bosco	94	1138		
	AE	Terreno	C.da Cardillo villaggio S. Michele	T	Agrum.	94	1145		
17	AF	Terreno	C.da Cardillo villaggio S. Michele	T	Agrum.	94	1123		Non identificabile
	AG	Terreno	C.da Cardillo villaggio S. Michele	T	Bosco	94	1133		Libero nella disponibilità della società ma accessibile solo attraverso terreni di terzi.
18	AH	Area Urbana	S. Filippo	F	-	138	2055	11	In uso ai condomini del complesso edilizio come area di parcheggio e viabilità di accesso del complesso edilizio
	AI	Terreno	s. Filippo	T	Agrum.	138	1951		
	AL	Terreno	S. Filippo	T	Uliveto	138	1954		
	AM	Terreno	S. Filippo	T	Vigneto	138	116		
	AN	Terreno	S. Filippo	T	Pascolo	138	1110		
	AO	Terreno	S. Filippo	T	Agrum.	138	1627		
	AP	Terreno	S. Filippo	T	Agrum.	138	1943		
	AQ	Terreno	S. Filippo	T	Vigneto	138	1947		
	AR	Terreno	S. Filippo	T	Vigneto	138	1950		

IMMOBILI INTESSTATI ERRONEAMENTE AL CATASTO

- Cantina identificata al N.C.E.U. al fg.94 part.1120 sub.9 è stata venduta ed è erroneamente ancora intestata alla società per errori negli atti notarili (cfr. atto di compravendita in notar [REDACTED] del 29.6.2006 rep.128267 e atto di compravendita in notar [REDACTED] del 3.7.2006 rep.128282 in cui viene venduto due volte la cantina sub.6).
- Le particelle nn.1110-1111-1112-1118 al fg. 94 cat. F/1 sono ancora erroneamente intestate alla società in quanto sono state soppresse con denuncia di cambiamento n.156828 del 18.10.2006 per la costituzione del fabbricato indicato con part. 1144.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
PROCEDURA FALLIMENTARE N.32/2019 R.G.F.

LOTTO 5

LOCALE POSTO MOTO IN VIALE PRINCIPE UMBERTO SNC PS3
Messina - COMPLESSO RESIDENZIALE "ROYAL PALACE"

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

F **LOCALE POSTO MOTO**, ubicato al piano terzo seminterrato di un corpo di fabbrica sito in MESSINA Viale Principe Umberto, della superficie commerciale di **mq 3,00** in capo a [REDACTED] per la proprietà piena.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE N.C.E.U.:

Foglio	223 di Messina
Particella	591
Sub.	54
Zona censuaria:	001
Microzona:	27 – Zona B2 Centrale/Museo - V.le Libertà - Collereale - Zona Falcata - Via Industriale
Categoria	C/2
Classe:	3
Consistenza	3 m ²
Rendita	€ 8,37
Indirizzo catastale:	Viale Principe Umberto snc
Piano:	P.S3
Intestazione:	[REDACTED] proprietà 1/1

COERENZE

L'unità immobiliare confina a nordovest con terrapieno, a nordest con locale macchina del vano ascensore, a sudest con spazio di manovra condominiale, a sudovest con unità immobiliare (sub 34) in altra ditta.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

L'unità in esame, adibita a deposito, è ubicata al piano terzo interrato di un fabbricato multipiano destinato a garage (sei elev. f.t., oltre sottotetto, piano deposito e due piani interrati destinati a parcheggio) sito nel comune di Messina, in viale Principe Umberto snc.

Il corpo di fabbrica, è stato realizzato previo rilascio della C.E. n. 192/2003 del 10/06/2003; per i progetti di variante sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti autorizzativi concessione in variante n. 16/2008 del 11/01/2008 relativa al completamento dei lavori e concessione in variante n. 21/2011 del 28/02/2011 di assestamento in corso d'opera; è stata infine presentata al dipartimento di Edilizia Privata del comune di Messina la SCIA di completamento dei lavori prot. 313462 del 25/11/2011 e all'ufficio del Genio Civile la relazione a struttura ultimata del 30/12/2012. Il corpo di fabbrica, dal punto di vista strutturale presenta struttura portante in c.a., con copertura a tetto, con falde inclinate.

L'unità immobiliare in oggetto, gode di accesso dal vano scala ascensore e/o dal cortile condominiale, attraversando lo spazio di manovra dell'autorimessa.

Al momento dei sopralluoghi, il corpo di fabbrica si presentava in buono stato di conservazione e uso, il locale specifico oggetto di indagine, appariva finito e completo. All'interno è ubicato materiale edile di proprietà della società [REDACTED]

- Consistenza commerciale complessiva (superficie residenziale e non residenziale): **3,00 m²**
- **Valore di Mercato** dell'immobile nello **stato di fatto e di diritto in cui si trova**: **€ 1.215,00**
- **Valore di vendita giudiziaria** dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: **€ 1.032,75**

Data della valutazione **12.10.2022**

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risultava, nella disponibilità della società proprietaria.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

- 4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: /
- 4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: /.
- 4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: /.
- 4.1.4. Altre limitazioni d'uso: /.

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA:

4.2.1. Iscrizioni:

ipoteca legale iscritta il 4/12/2015 ai nn.30197/3458, nascente da ruolo esattoriale ai sensi dell'art.77 del DPR 602/73 da parte di [REDACTED]

sugli immobili:	Fg.94 di Messina part.1144 sub.14
	Fg.94 di Messina part.1144 sub.15
	Fg.94 di Messina part.1144 sub.16
	Fg.94 di Messina part.1144 sub.32
	Fg.94 di Messina part.1144 sub.54
	Fg.94 di Messina part.1144 sub.55
	Fg.94 di Messina part.1144 sub.56
	Fg.94 di Messina part.1144 sub.57
	Fg.94 di Messina part.1144 sub.53
	Fg.94 di Messina part.1145
	Fg.94 di Messina part.1153 sub.5
	Fg.94 di Messina part.1123
	Fg.94 di Messina part.1130
	Fg.94 di Messina part.1133
	Fg.94 di Messina part.1134
	Fg.94 di Messina part.1137
	Fg.94 di Messina part.1138
	Fg.94 di Messina part.1139
	Fg.223 di Messina part.62 sub.2
	Fg.223 di Messina part.62 sub.3
	Fg.223 di Messina part.591 sub.4
	Fg.223 di Messina part.591 sub.54
	Fg.223 di Messina part.591 sub.46
	Fg.223 di Messina part.591 sub.49

Fg.223 di Messina part.591 sub.59
Fg.223 di Messina part.591 sub.30 (oggi 60/61)
Fg.138 di Messina part.2055 sub.11
Fg.138 di Messina part.116
Fg.138 di Messina part.1110
Fg.138 di Messina part.1627
Fg.138 di Messina part.1943
Fg.138 di Messina part.1947
Fg.138 di Messina part.1950
Fg.138 di Messina part.1951
Fg.138 di Messina part.1954
Fg.138 di Messina part.1133

Montante ipotecario di	€ 1.443.346,12
Importo capitale:	€ 721.673,06

4.2.2. *Pignoramenti e sentenze di fallimento*: Sentenza dichiarativa di fallimento del 2/8/2019 rep. 32/2019 trascritta il 6/9/2019 ai nn.18649/24728.

4.2.3. *Altre trascrizioni*:

4.2.4. *Altre limitazioni d'uso*: /.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: /

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: /

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: /

NOTA: /

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

■ costituita con atto del 02/12/1992, c.f. 01787710837 per la quota di 1/1 di proprietà piena, per aver costruito il complesso edilizio denominato Royal Palace in virtù della C.E. n. 192/2003 del 10/06/2003 e successive concessioni in variante e di completamento, come meglio elencato e specificato nel prosieguo al successivo punto 6, su area di risulta dalla demolizione di un fabbricato acquistato da potere di ■

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:

- ■
■
■ con atto in notar ■ il 13 giugno 2001 registrato a Taormina il 29/06/2001 al n. 848 e trascritto il 14/06/2001 ai nn. 15317/12760 vendevano alla ■ un vecchio fabbricato costruito in data anteriore al 1 settembre 1967 censito al N.C.E.U. al fg. 223 del comune di Messina part. 64 sub. 1e sub. 2

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

Gli accertamenti espletati presso l'archivio del Dipartimento Edilizia Privata del comune di Messina hanno consentito di reperire la seguente documentazione.

Il corpo di fabbrica in cui ricade l'immobile in oggetto, è compreso all'interno delle perimetrazioni delle zone B1 – residenziali del centro urbano (art. 36 N.T.A.) dello strumento urbanistico attualmente vigente nel comune di Messina.

7.1. PRATICHE EDILIZIE:

Parere Commissione edilizia	/
Concessione Edilizia	n. 192/2003 del 10/06/2003
Concessione edilizia integrativa:	/
Concessione edilizia in variante:	n.16/2008 del 11/01/2008 di completamento lavori
Concessione edilizia in variante:	n.21/2011 del 28/02/2011 di assestamento in corso d'opera
SCIA:	prot.313462 del 25/11/2011 di completamento dei lavori
Autorizzazione Genio Civile:	n.621 del 10/2/2003 L.64/74 n.33852/2082 del 3/3/2004 L.64/74 n.17710/17910 del 9/9/2005 n.431815 del 4/12/2012
Relazione a struttura ultimata:	depositata 19/2/2013 ex art. 6 L.1086/71
Certificato di collaudo:	del 5/6/2013 prot.usc. n.195735
Certificato del Genio Civile	
Verbale ispezione dell'Ufficiale sanitario:	/
Certificato di conformità	/
Certificato di abitabilità	/
Data inizio lavori	11/06/2004 comunicazione prot.2/4640 del 05/07/2004
Data inizio lavori:	di completamento 27/02/2008
Data di ultimazione	4/3/2015

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

L'immobile attualmente ricade in zona B1 – residenziali del centro urbano del comune di Messina.

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

Per verificare la conformità urbanistica e catastale dell'unità immobiliare in oggetto si è provveduto a prendere visione dei provvedimenti edilizi rilasciati presente presso gli archivi del comune di Messina, ovvero la documentazione riportata nel dettaglio al paragrafo precedente, nonché la planimetria catastale depositata al N.C.E.U. presso l'Agenzia del Territorio.

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA/URBANISTICA:

Con riferimento all'unità in oggetto sono state riscontrate alcune difformità tra l'ultimo provvedimento autorizzativo e quanto rilevato durante i sopralluoghi effettuati:

Diversa consistenza immobiliare, diversa distribuzione funzionale interna: sugli elaborati progettuali della SCIA di completamento, il piano terzo interrato era destinato ad autorimessa (garage) e consisteva in un unico locale indiviso che comprendeva tutta la superficie di piano fatta eccezione per quella del solo vano scale ascensore.

Sui luoghi, di contro, si rilevava:

1. Il frazionamento del piano destinato ad autorimessa, mediante la messa in opera di tramezzature in cartongesso, per la realizzazione del locale in oggetto, posto lato sudovest.

Ai fini della commerciabilità del bene sarà necessario procedere alla regolarizzazione delle difformità evidenziate al punto 1 (ripristino della destinazione d'uso e regolarizzazione delle opere di divisione messa in opera con la realizzazione delle tramezzature divisorie in cartongesso) mediante la presentazione di una CILA in sanatoria.

L'immobile risulta **NON CONFORME MA REGOLARIZZABILE**.

Costi di regolarizzazione complessivi € 2.035,00

- | | |
|--------------------------------|------------|
| • Diritti di segreteria/oneri: | € 35,00 |
| • Sanzione amministrativa: | € 1.000,00 |
| • Compenso tecnico abilitato: | € 1.000,00 |

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:

La planimetria catastale risulta non conforme perché non risultano rappresentate le tramezzature divisorie, inoltre andrebbe ripristinata la corretta destinazione d'uso di garage (nel caso specifico posto auto/posto moto). Si rileva altresì l'errata indicazione del piano piano primo seminterrato in luogo di piano terzo interrato.

L'immobile risulta attualmente **NON CONFORME, MA REGOLARIZZABILE mediante presentazione di modello DOCFA**.

Costi di regolarizzazione complessivo: € 350,00

BENI IN MESSINA VIALE PRINCIPE UMBERTO

LOCALE POSTO MOTO PS3

DI CUI AL PUNTO F

LOCALE DEPOSITO in MESSINA Viale Principe Umberto s.n.c. della superficie commerciale di mq 3,00 in capo a [REDACTED] per la proprietà piena.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

L'unità immobiliare risulta ubicata al piano terzo interrato del corpo di fabbrica in Messina viale Principe Umberto s.n.c. e gode di accesso dal vano scale/ascensore, attraversando lo spazio di manovra condominiale dell'autorimessa.

L'unità immobiliare all'epoca dei sopralluoghi appariva completa e ultimata; al suo interno erano presenti materiali di svariata natura e tipologia, in stato di pressoché totale abbandono.

Dal punto di vista distributivo, consta di un unico, piccolo vano indiviso privo di ventilazione e illuminazione diretta.

Nell'insieme, l'unità immobiliare si sviluppa su una superficie lorda pari a mq 3,00, con altezza utile interna pari a ml 2,70, misurati sotto solaio.

Il corpo di fabbrica in cui ricade l'unità immobiliare oggetto del presente procedimento, risulta realizzato con struttura portante in cemento armato con solai d'interpiano e di copertura in latero cemento, trespaccature e tramezzature in laterizi forati.

Al momento dei sopralluoghi il fabbricato versava in discrete condizioni, i prospetti e gli aggetti (balconi e cornicioni) presentavano sporadicamente alterazioni cromatiche. L'immobile in esame era incompleto e risultava ancora al rustico, privo di finiture quali intonaci, pavimentazione e serramenti.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE N.C.E.U.:

Foglio	223 di Messina
Particella	591

Sub. 54
 Zona censuaria: 01
 Microzona: 27 – Zona B2 Centrale/Museo - V.le Libertà - Collereale - Zona Falcata - Via Industriale
 Categoria C/2
 Classe 3
 Consistenza 3 m²
 Rendita € 8,37
 Indirizzo catastale: Viale Principe Umberto snc
 Piano: P.S3
 Intestazione: [REDACTED] proprietà 1/1

COMPONENTI EDILIZIE E COSTRUTTIVE

PORTONE INGRESSO: tipologia: *singola anta*; materiale: *metallico con serratura di sicurezza* condizioni: *buone*
INFISSI ESTERNI: tipologia: /; materiale: /; condizioni: /
INFISSI INTERNI: tipologia: /; materiale: /; condizioni: /
PARETI ESTERNE: materiale: *muratura di laterizi forati*
 coibentazione: *non presente*
 rivestimento: *intonaco per esterni*
 condizioni: *discrete*
PARETI INTERNE: materiale: *muratura di mattoni forati*
PAVIMENTAZIONE INTERNA: marmette di cemento;
RIVESTIMENTI: /
FINITURE PARETI: da rifinire; materiale: /; condizioni: /
IMPIANTI
ANTIFURTO: /
CITOFONICO: /
ELETTRICO: da realizzare *tipologia: /; condizioni: /*
conformità: /
FOGNATURA/IDRICO: /
conformità: /
TERMICO: /
TELEFONICO: /
ALTRO: /

ALTRE INFORMAZIONI

STATO DI CONSERVAZIONE: nella norma
CARATTERISTICHE DI LUSO: l'unità immobiliare non ha caratteristiche di lusso ai sensi del D.M. 04.12.1961 e del D.M. 02.08.1969
SERVITÙ: quelle nascenti dallo stato dei luoghi, dall'impostazione delle parti condominiali e dalla realizzazione del progetto del fabbricato di cui risulta facente parte

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona semicentrale, in un'area prettamente residenziale, le zone limitrofe sono caratterizzate da edilizia prettamente residenziale; nelle vicinanze sono dislocate strutture pubbliche (scuole, uffici pubblici, locali commerciali, ...).

Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono scarsi.

Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

SERVIZI

Scuola elementare, scuola media inferiore e superiori, uffici pubblici e privati, chiese.

COLLEGAMENTI

Autostrada distante	1,0 km
Tram distante	1,0 km
Autolinee municipali	0 m

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:	nella media
esposizione:	sufficiente
luminosità:	sufficiente
panoramicità:	scarsa
impianti tecnici:	sufficiente
stato di manutenzione generale:	buono
servizi:	nella media

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*
Criterio di calcolo consistenza commerciale: *UNI EN 15733:2011*

<i>Descrizione</i>	<i>Superficie lorda mq</i>	<i>coeff. correttivo</i>	<i>Superficie commerciale mq</i>
Superficie coperta calpestabile comprensiva di muri interni e esterni	3,00	100%	3,00
TOTALE	3,00		3,00

VALUTAZIONE:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

METODO DI STIMA SINTETICO:

Il metodo di stima sintetico mira a determinare il valore venale dell'immobile all'attualità, procedendo con l'applicazione del più probabile valore di mercato che esprime il rapporto di equivalenza tra una quantità di denaro e un determinato bene, quindi in funzione della domanda e dell'offerta di quel bene sul mercato in regime di normalità.

Si ritiene utile eseguire la ricerca del più probabile valore di mercato mediante il procedimento estimativo sintetico comparativo, che consiste nella determinazione del prezzo in comune commercio, paragonando il bene in oggetto con immobili di pari caratteristiche e appetibilità e con le aggiunte e detrazioni del caso, individuando come parametro il metro quadro e come superficie di riferimento la superficie commerciale (lorda equivalente).

La superficie commerciale lorda equivalente è composta dalla somma delle superfici lorde della proprietà esclusiva, calcolata al lordo delle pareti interne e perimetrali, e sino alla mezzeria delle pareti

confinanti con le altre proprietà, comprendendo le superfici di accessori e pertinenze calcolate in base a coefficienti correttivi.

Altresì si prende in esame la zona di ubicazione, la tipologia abitativa, le caratteristiche e lo stato di conservazione della costruzione, la tipologia delle finiture, la panoramicità del sito, ecc.

FONTI DI INFORMAZIONE:

Catasto di Messina, ufficio del registro di Messina, conservatoria dei registri immobiliari di Messina, ufficio tecnico di Messina, osservatori del mercato immobiliare OMI Osservatorio Mercato Immobiliare; Borsino Immobiliare.

Sulla scorta delle informazioni, considerato lo stato manutentivo accertato durante i sopralluoghi, si è ritenuto congruo un valore pari a **€/mq 1.200,00** (valore espresso per metri quadri di superficie lorda).

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: **mq 3,00 x € 1.200,00 = € 3.600,00**

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): **€ 3.600,00**

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€ 3.600,00**

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:

- la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle conoscenze del valutatore;
- le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni eventualmente riportate in perizia;
- il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;
- il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;
- il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione;
- il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare.

VALORE DI MERCATO (OMV):

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

DESCRIZIONE	CONSISTENZA	CONSISTENZA ACCESSORI	VALORE INTERO	VALORE DIRITTO
Unità immobiliare	3,00	/	€ 3.600,00	€ 3.600,00
			€ 3.600,00	€ 3.600,00

**Spese di regolarizzazione delle difformità urbanistico-catastali (vedi cap.8)
da ripartire per quote di proprietà:** € 2.385,00

VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO
IN CUI SI TROVA: € 1.215,00

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):

Riduzione del valore del **15%** per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: € 182,25

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: € 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: € 0,00

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA DELL'IMMOBILE AL NETTO DELLE
DECURTAZIONI NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI SI TROVA: € 1.032,75

Avendo espletato il mandato affidatomi in ogni sua parte il sottoscritto consulente rassegna la presente relazione rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Messina 27/6/2023

Ing. Aless  tagnino

