

Foto: Lotto Unico

Proc. 127.2020




Foto n.1: Inquadramento



Foto n.2: Inquadramento



Foto n.3: Facciata su corso Vittorio Emanuele



Foto n.4: Ingresso del sub.12, oggi di proprietà aliena, su corso Vittorio Emanuele.

N.B. nel retrobottega del sub.12 era ubicato l'accesso originario al vano scala oggi murato



Foto n.5: Immobile oggetto di pignoramento visto da corso Vittorio Emanuele



Foto n.6: Immobile oggetto di pignoramento visto da via Generale G. Curto




Foto n.7: Ingresso su via Generale G. Curto



Foto n.8: Cortile di proprietà aliena, da attraversare per raggiungere il vano scala



Foto n.9: Porta d'ingresso al vano scala



Foto n.10: Porta d'ingresso al vano scala



Foto n.11: ingresso al vano scala



Foto n.12: Vano scala piano seminterrato-terra



Foto n.13: Porta del Ripostiglio posto sul primo pianerottolo.

Originaria porta d'accesso al vano scale attraverso il sub.12



Foto n.14: Porta d'ingresso all'appartamento, sulla dx porta d'accesso al terrazzo



Foto n.15: Terrazzo. Parte coperta e verandata



Foto n.16: Terrazzo. Parte coperta



Foto n.17: Terrazzo. Parte coperta e verandata



Foto n.18: Verandata sul terrazzo a livello



Foto n.19: Terrazzo.



Foto n.20: Terrazzo.



Foto n.21: Porta d'ingresso




Foto n.22: Ingresso



Foto n.23: Corridoio




Foto n.24: Camera L



Foto n.25: Camera L



Foto n.26: Camera L