

ALLEGATO FOTOGRAFICO “B”




Fotografia n. 1 - Ingresso da Via Gabriele D'Annunzio n. 12



Fotografia n. 2 - Porta ingresso all'unità immobiliare






Fotografie nn. 3 e 4 - Ambiente cucina/soggiorno (vano 1)





Fotografia n. 5 - Disimpegno
(vano 2)



Fotografia n. 6 - Camera (vano 4)





Fotografia n. 7 - Elementi di degrado angolo zona cucina/soggiorno (vano 1)



Fotografia n. 8 - Elementi di degrado zona soggiorno (vano 1)





Fotografia n. 9 - Elementi di degrado bagno (vano 5)




Fotografia n. 10 - Elementi di degrado camera (vano 3)





ALLEGATO B



1