

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1: Inquadramento territoriale nel capoluogo del comune di Ponte dell'Olio (PC).




Foto 2: Individuazione dell'appartamento oggetto di pignoramento.



Foto 3: Vista da ovest (dal via Circonvallazione) con individuazione dell'unità oggetto del pignoramento.



Foto 4: Vista da sud con individuazione dell'unità oggetto del pignoramento.



Foto 5: Vista da nord-est (da piazzale Dalla Valle) con individuazione dell'unità oggetto del pignoramento.



Foto 6 e 7: Portoncino di accesso e vano scala comune (Sub. 6).



Foto 8 e 9: Balcone al piano rialzato e scala di accesso alla porta di ingresso al primo piano.



Foto 10: Cucina n. 1.



Foto 11: Balcone del locale cucina n. 1.



Foto 12: Cucina n. 2.



Foto 13: Camera da letto n. 1.



Foto 14: Camera da letto n. 2.



Foto 15: Camera da letto n. 3.



Foto 16: Bagno n. 1.



Foto 17: Bagno n. 2.




Foto 18: Disimpegno di ingresso con corridoio.