



RILIEVO FOTOGRAFICO

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE NRGE 409-2024


Bonate Sopra (BG)



Zona dove è collocato il ns immobile



In fondo alla corte è collocato il ns immobile





Androne di ingresso alla corte su via Mezzovate n. 18



In fondo al cortile sono collocati i nostri immobili qui sopra al centro il box sub 19 con ai lati ripostiglio e wc sub. 711 – interno del box



Magazzino posto in fondo alla corte sub 711



Interno al magazzino




Interno al magazzino



Box e magazzini hanno una copertura in eternit da smaltire



Porzione immobile con residenza



Ingresso e interno stanza singola al P.T. sub 711



Ingresso e interno stanza al P.T. sub 712



Portico al P.T. sub 711



Passaggio comune al P.T. sub 710



Accesso al sub 711 del P.T. dal sub 710



Interno alla stanza P.T sub 711



Interno alla stanza P.T sub 711



Scala in comune di accesso al P.P. sub 710



Loggiato al P.P. sub 7 in fondo in fronte all'ingresso sub 712



Loggiato al P.P. sub 711 in fronte all'ingresso sub 712



Loggiato al P.P. sub 7



Loggiato al P.P. sub 711



Ingresso al P.P. appartamento sub 711, 712



Appartamento al P.P. sub 712




Appartamento al P.P. sub 712 con scala in angolo per raggiungere soppalco al P.2 sub 712




Soppalco al P.2 che affaccia sul soggiorno sottostante sub 712



Soggiorno/pranzo al P.P.sub 712 rivolta al reparto notte sub 711



Disimpegno notte al P.P. sub 711



Camere al P.P. sub 711




Bagno al P.P. sub 711



Scala posta nel disimpegno notte per raggiungere il sottotetto non indicata nella documentazione catastale



Locale al P.2. raggiungibile con scala a chiocciola posta nel disimpegno notte
non indicata nella doc catastale



Imperfezioni nel locale al P.2



Cavedio al P.P. non indicato nella doc catastale



Impianto di riscaldamento autonomo caldaia
posta nel cavedio e corpi riscaldanti



Impianto elettrico appartamento funzionante quadro elettrico