

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto n.1



Descrizione:

Inquadratura satellitare.

Foto n.2



Descrizione:

Prospetto principale su Via Paolo Savi.

Foto n.3



Descrizione: Prospetto principale e secondario da Via Paolo Savi.

Foto n.4



Descrizione: Interni - locale principale.

Foto n.5



Descrizione: Interni – locale principale.

Foto n.6



Descrizione: Interni – servizio igienico.

Foto n.7



Descrizione: Interni – locale spogliatoio.

Foto n.8



Descrizione: Resede con tettoia.