

STRADA COMUNALE DI ACCESSO



PROSPETTO SUD (ACCESSO ALLE UNITA' ABITATIVE)



VISTA SUD/EST



VISTA NORD/OVEST



VISTA SUD/OVEST



ACCESSO CARRABILE INTERRATO



RAMPA DI ACCESSO ALL'INTERRATO



MURO DI CONTENIMENTO LATO EST



PLATEA ANTISTANTE LE VETRATE DEL LOCALE SOGGIORNO



PARTICOLARE



PARTICOLARE



INGRESSO UNITA' IMMOBILIARE "secondaria"



POSIZIONE CONTATORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ELETTRICO



FOTO DEGLI INTERNI
PIANO TERRA
APPARTAMENTO – UNITA’
IMMOBILIARE PRINCIPALE:

INGRESSO



INGRESSO



ZONA CUCINA/SOGGIORNO



ZONA CUCINA/SOGGIORNO



CAVEDIO INTERNO



CAVEDIO INTERNO



CORRIDOI INTORNO AL CEVEDIO



CORRIDOI INTORNO AL CEVEDIO



STANZA



STANZA



BAGNO



BAGNO



VANO ASCENSORE



VANO SCALA PER LOCALI INTERRATI



PARTICOLARI



PARTICOLARI



DOCUMENTAZIONE DANNI ATTI VANDALICI



PIANO TERRA APPARTAMENTO – UNITA' IMMOBILIARE SECONDARIA:

INGRESSO



CUCINA/SOGGIORNO



CUCINA/SOGGIORNO



CUCINA/SOGGIORNO



BAGNO



STANZA



STANZA



PARTICOLARE



SOTTOTETTO





PIANO INTERRATO LOCALI ACCESSORI

AUTORIMESSA



AUTORIMESSA



LOCALE SOTTO CAVEDIO



LOCALE DESTINATO A CENTRALE TERMICA



LOCALE DEPOSITO LATO NORD/OVEST
(si evidenzia la presenza di acqua stagnante)



LOCALE DEPOSITO LATO NORD/OVEST
(si evidenzia la presenza di acqua stagnante)



FOTO VARIE INTERRATO



