

LOTTO N. 1

- Foto 1 _ Lotto n. 1 _ Facciata del Pianterreno su c.so Garibaldi n. 41
- Foto 2 _ Lotto n. 1 _ Facciata del pianterreno su Via Roma n. 46
- Foto 3 _ Lotto n. 1 _ Porta di accesso su c.so Garibaldi n. 41
- Foto 4 _ Lotto n. 1 _ Particolare pavimentazione e finitura pareti
- Foto 5 _ Lotto n. 1 _ Pavimento e segni di umidità sulle pareti
- Foto 6 _ Lotto n. 1 _ Particolare porte interne e porta di accesso da Via Roma, 46
- Foto 7 _ Lotto n. 1 _ Zona w.c., macchie umidità sulla volta
- Foto 8 _ Lotto n. 1 _ Rivestimento pareti w.c.

LOTTO N. 2

- Foto 9 _ Lotto n. 2 _ Facciata su Via Manin
- Foto 10 _ Lotto n.2 _ Facciata su Via Manin _ Soletta balcone a secondo piano interessata da infiltrazioni
- Foto 11 _ Lotto n. 2 _ Particolare porta ingresso a pianterreno
- Foto 12 _ Lotto n. 2 _ Particolare ingresso, pranzo, cucina a pianterreno
- Foto 13 _ Lotto n. 2 _ Corridoio di accesso alla zona notte a pianterreno
- Foto 14 _ Lotto n. 2 _ Bagno a pianterreno e particolare rivestimento pareti
- Foto 15 _ Lotto n. 2 _ Camera da letto a pianterreno
- Foto 16 _ Lotto n. 2 _ Gradini di invito vano-scala a pianterreno
- Foto 17 _ Lotto n. 2 _ Rampa scala di accesso al primo piano
- Foto 18 _ Lotto n. 2 _ Sala a primo piano
- Foto 19 _ Lotto n. 2 _ Porta di accesso al corridoio zona notte a primo piano
- Foto 20 _ Lotto n. 2 _ Corridoio di accesso alla zona notte a primo piano
- Foto 21 _ Lotto n. 2 _ Particolare infissi a primo piano
- Foto 22 _ Lotto n. 2 _ Particolare camera a primo piano
- Foto 23 _ Lotto n. 2 _ Gradini di invito vano-scala a primo piano
- Foto 24 _ Lotto n. 2 _ Rampa scala di accesso alla camera d'attico a secondo piano
- Foto 25 _ Lotto n. 2 _ Camera d'attico a secondo piano
- Foto 26 _ Lotto n. 2 _ Infisso camera d'attico
- Foto 27 _ Lotto n. 2 _ Terrazzo annesso alla camera d'attico





Foto 1 _ Lotto n. 1 _ Facciata del Pianterreno su c.so Garibaldi n. 41



Foto 2 _ Lotto n. 1 _ Facciata del pianterreno su Via Roma n. 46





Foto 3 _ Lotto n. 1 _ Porta di accesso su c.so Garibaldi n. 41



Foto 4 _ Lotto n. 1 _ Particolare pavimentazione e finitura pareti





Foto 5 _ Lotto n.1 _ pavimento e segni di umidità sulle pareti



Foto 6 _ Lotto n. 1 _ Particolare porte interne e porta di accesso da Via Roma, 46





Foto 7 _ Lotto n. 1 _ Zona w.c., macchie umidità sulla volta



Foto 8 _ Lotto n. 1 _ Rivestimento pareti w.c.

