



FOTO N.2





FOTO N.4



FOTO N.5



mt.10,15

lato ovest

FOTO N.6



FOTO N.7



FOTO N.8



FOTO N.9



FOTO N.10



FOTO N.11



FOTO N.12



FOTO N.13



FOTO N.14






FOTO N.16



FOTO N.17



FOTO N.18

TETTOIA SANABILE E FABBR.TO DA DEMOLIRE

proiezione a nterra della tettoia abusiva





tettoia regolarizzata

tettoia abusiva

FOTO N.19



FOTO N.21

TETTOIA AMPLIATA





FOTO N.23



FOTO N.24



FOTO N.25



FOTO N.26



FOTO N.27



FOTO N.28

POZZO ALLA ROMANA



FOTO N.29



FOTO N.30

FABBRICATI E TERRENO PIGNORATI

TERRENO NON PIGNORATO



FOTO N.31



FOTO N.32

FOSSA RACCOLTA LIQUAMI



FOTO N.33

PESCHETO PIGNORATO

INGRESSO AL FONDO



