

DIFFORMITÀ STATO DEI LUOGHI - PLANIMETRIA CATASTALE





APERTURA VARCO PASSANTE
Allo stato dei luoghi risulta un varco passante in difformità con la planimetria catastale

N

rapp. 1:200

PIANO TERRA (quota strada)

PIANO SOPPALCO +2,90

Firmato Da: GRAZIA LICENZIATI Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES QTSP CA 1 Serial#: 43106a