

Vista generale della porzione di fabbricato alla C.da Felci con accesso da Via Felci, snc adibita ad abitazione e parte della corte oggetto della presente Esecuzione Immobiliare in cui si evincono gli infissi posti in opera a piano primo.
(Prospetto lato ovest)



Vista generale della porzione di fabbricato alla C.da Felci con accesso da Via Felci, snc adibita ad abitazione oggetto della presente Esecuzione Immobiliare in cui si evincono gli infissi posti in opera a piano primo.
(Prospetto lato sud)

Firmato Da



Vista generale esterna della porzione del fabbricato evidenziata in rosso con accesso da Via Felci, snc adibita ad abitazione oggetto della presente Esecuzione Immobiliare in cui si evincono gli infissi posti in opera a piano primo.
(Prospetto lato nord)



Vista particolare esterna del montaggio degli infissi in cui si evince lo stato d'uso e la mancanza delle rifiniture.

Firmato Da: D[redacted]

VISTE INTERNE DEL FABBRICATO A PIANO PRIMO



Viste generale e particolare interne del montaggio degli infissi in cui si evince lo stato d'uso e la mancanza delle rifiniture.



Firmato Da:



Vista generale interna del montaggio degli infissi in cui si evince lo stato d'uso e la mancanza delle rifiniture.



Firmato D Emesso D



Vista generale interna del montaggio degli infissi in cui si evince lo stato d'uso e la mancanza delle rifiniture.



Firmato Da: [redacted] Emesso D[redacted]



Vista particolare e generale interna del montaggio degli infissi in cui si evince lo stato d'uso e la mancanza delle rifiniture.



Firmato Da: [redacted]