

FOTO 4 - Cucina soggiorno



FOTO 5 - Cucina soggiorno



FOTO 7 – Soggiorno - particolare danni al solaio a causa di una perdita al piano superiore



FOTO 8 – Soggiorno - particolare danni al solaio a causa di una perdita al piano superiore



FOTO 12 – Disimpegno zona notte



FOTO 13 – Disimpegno - particolare danno per probabile perdita dal piatto doccia



FOTO 15 – Bagno



FOTO 16 – Bagno - vista piatto doccia



FOTO 18 – Balcone 2



FOTO 19 – Camera da letto 1