E - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Firmato Da: CENTODUCATI MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3685f9d4ee06f62dc251825e186683d0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO UNICO

FABBRICATO





Prospetto principale a sud





Porticato di accesso sul prospetto principale



Prospetto Nord-Ovest



Prospetto Nord-Est

Firmato Da: CENTODUCATI MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3685f9d4ee06f62dc251825e186683d0



Prospetto laterale



Area di sedime fabbricati demoliti





Cucina



Scala di accesso al piano superiore



Soggiorno

Firmato Da: CENTODUCATI MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3685f9d4ee06f62dc251825e186683d0




Disimpegno - accesso camere da letto e bagni




Camera da letto matrimoniale





Camera da letto

Firmato Da: CENTODUCATI MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3685f9d4ee06f62dc251825e186683d0




Camera da letto



Bagno padronale



Bagno di servizio




Camera da letto al piano superiore

Firmato Da: CENTODUCATI MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3685f9d4ee06f62dc251825e186683d0




Soffitta – deposito



Bagno al piano superiore



Terrazzino al piano superiore



Locale magazzino adibito a cucina



Porta di accesso al locale

Firmato Da: CENTODUCATI MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3685f9d4ee06f62dc251825e186683d0




Locale al P.T. adibito a cucina

TERRENO






Firmato Da: CENTODUCATI MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3685f9d4ee06f62dc251825e186683d0

DEPOSITO



Prospetto est



Prospetto nord



Prospetto sud-ovest



Interno



Lesione passante



Lesioni

Firmato Da: CENTODUCATI MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3685f9d4ee06f62dc251825e186683d0



Interno



Particolare tetto

Firmato Da: CENTODUCATI MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3685f9d4ee06f62dc251825e186683d0