

Foto 1 – Prospetto principale del fabbricato (con in evidenza la parte pignorata)



Foto 2 – Androne al piano terra



Foto 3 – rampa di scala di collegamento tra il piano terra e il primo piano



Foto 4 – Saletta d'ingresso al primo piano



Foto 5 – Cucina al primo piano




Foto 6 – Bagno al primo piano



Foto 7 – Soggiorno al primo piano



Foto 8 – Soggiorno al primo piano




Foto 9 – rampa di scala di collegamento tra il 1° e il 2° piano



Foto 10 – Vano scala (in corrispondenza del 2° piano)



Foto 11 – saletta di disimpegno e vano studio



Foto 12 – Camera da letto matrimoniale al 2° piano



Foto 13 – Servizio igienico al 2° piano



Foto 14 – Camera da letto singola al 2° piano



Foto 15 – rampa di scala di collegamento tra il il 2° e il 3° piano



Foto 16 – cucina al terzo piano



Foto 17 – locale lavanderia al terzo piano



Foto 18 – Terrazza al terzo piano



Foto 19 – Vista panoramica dalla terrazza e slargo adibito a parcheggio




Foto 20 – degradi: esfoliazione della pittura e distacco intonaco (nell'androne al piano terra)



Foto 21 – degradi: esfoliazione della pittura (nell'androne al piano terra)



Foto 22 – macchia derivante da umidità discendente (nel soggiorno al 1° piano)




Foto 23 – degradi: foro nel solaio non murato (tra il 2° e il 3° piano)



Foto 24 – degradi: esfoliazione della pittura (nel vano studio del 2° piano)



Foto 25 – degradi: esfoliazione della pittura e distacco intonaco (camera da letto del 2° piano)



Foto 26 – degradi: patina biologica nel terrazzo