
## FOTO ESTERNO LOTTO 1 – Immobile A

Via Monferrato n. 9 (11)/ Via Mongibello – Rosolini (SR)




**G.01** – Veduta d'angolo dell'edificio in cui è ubicato l'immobile A al piano terra.



**G.02** – Veduta dell'edificio in oggetto da via Mongibello.



Firmato Da: MERENDINO ANTONINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3d496




**G.03** – Veduta dell'edificio in oggetto da via Monferrato.



**G.04** – Veduta d'insieme dell'edificio in oggetto da via Monferrato.



Firmato Da: MERENDINO ANTONINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3d496



**G.05** – Veduta dei piani superiori dell'edificio in oggetto da via Monferrato.



**G.05** – Veduta di insieme dell'edificio in oggetto da via Mongibello.



Firmato Da: MERENDINO ANTONINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3d496

## FOTO INTERNE – PIANO TERRA – IMMOBILE A



**G.06** – Vano Cucina – piano terra



**G.07** – Vano Cucina – piano terra



Firmato Da: MERENDINO ANTONINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3d496



**G.08** – Vano Soggiorno/Camera – piano terra



**G.09** – Vano Soggiorno/Camera, piano terra .





Firmato Da: MERENDINO ANTONINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3d496





**G.10 e G.11** – Vano ripostiglio e Bagno al piano terra.






**G.12 e G.13** – Due vedute del Corridoio centrale di ingresso al piano terra.



Firmato Da: MERENDINO ANTONINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3d496





**G.14 e G.15 – Due vedute del vano scala dal piano terra.**




Firmato Da: MERENDINO ANTONINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3d496

## FOTO INTERNE – PIANO PRIMO – VANI ABUSIVI NON SANABILI



**G.16 –** vano al piano primo.



**G.17 –** altro vano al piano primo.




Firmato Da: MERENDINO ANTONINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3d496





**G.18/G.19 –** Disimpegno e Bagno del piano primo


**FOTO INTERNE – PIANO SECONDO – VANI ABUSIVI NON SANABILI**



**G.20 – Vano Locale di sgombero al piano secondo**



Firmato Da: MERENDINO ANTONINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3d496





**G.21 / G.22 – Disimpegno e Lavanderia al piano secondo**



**G.23 –** Terrazzo d'angolo al piano secondo



Firmato Da: MERENDINO ANTONINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3d496



**G.24 –** Altra veduta del Terrazzo d'angolo al piano secondo.

**Il Perito**



Firmato Da: MERENDINO ANTONINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3d496