Foto n.ri 1 – 2 del prospetto del fabbricato su via Balilla





Foto n.ri 3 – 4 della porta di ingresso e finetra del prospetto del fabbricato su via Balilla





Foto n.ri 5- 6 interne dell'ingresso e scala di accesso al piano primo





Foto n.ri 7 – 8 interne del bagno a piano terra e del vano sogg. pranzo





Foto n.ri 9 – 10 interne della rampa di scale di accesso al piano secondo e della zona disimpegno





Foto n.ri 11 – 12 interne della zona disimpegno a piano primo e del bagno a piano secondo





Foto n. 13 del vano tecnico abusivo sul lastricato solare



Foto n. 14 della caldaia situata nel vano tecnico abusivo sul lastricato solare



Foto n. 15 del lastricato solare



Foto n. 16 delle macchie di infiltrazioni di acqua presenti all'interno di alcuni vani



Foto n. 17 delle macchie di infiltrazioni di acqua e di condensa presenti all'interno di alcuni vani



Foto n. 18 delle macchie di umidità di risalita e di salmastro con sconnessioni di intonaco e pittura presenti sulle pareti presenti all'interno di alcuni vani



Foto n.ri 19 – 20 delle macchie di umidità di risalita e di salmastro con sconnessioni di intonaco e pittura presenti sulle pareti presenti all'interno di alcuni vani

