



TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO N.116/2017

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA GABRIELLA ZANON

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI IMMOBILI

LOTTO 03 – FABBRICATO EX SILDOMUS  
ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*Fabbricato Ex Sildomus – Foto 01 esterno lato sud*



*Fabbricato Ex Sildomus – Foto 02 esterno angolo sud-ovest*



*Fabbricato Ex Sildomus – Foto 03 angolo nord-ovest*



*Fabbricato Ex Sildomus – Foto 04 esterno lato est*



*Ufficio Sub 61 – La sala attesa e il portoncino di ingresso.*



*Ufficio Sub 61 – La parete in cartongesso nella sala attesa.*



*Ufficio Sub 61 – La stanza creata dalla parete divisoria in cartongesso.*



*Ufficio Sub 61 – Stanza adibita ad ufficio.*



*Ufficio Sub 61 – Stanza adibita a sala riunioni/archivio.*



*Ufficio Sub 61 – Il bagno.*



*I box auto interrati.*



*I box auto interrati.*