





LOTTO N. 7 - Pianta dello stato dei luoghi con indicazione delle difformità rispetto alla planimetria catastale attuale

STATO DEI LUOGHI - Sub 16




PLANIMETRIA CATASTALE - Sub 16




- 1 Diversa distribuzione degli spazi interni
- 2 Realizzazione di una veranda sul balcone

STATO DEI LUOGHI - Sub 89



ELABORATO PLANIMETRICO - Sub 89



STATO DEI LUOGHI - Sub 16





GRAFICO PRATICA EDILIZIA n. 472/2015



1 Diversa distribuzione degli spazi interni    2 Realizzazione di una veranda sul balcone

ALLEGATO 7 - DOC. 7c



STATO DEI LUOGHI - Sub 89





GRAFICO PRATICA EDILIZIA n. 472/2015



ALLEGATO 7 - DOC. 7c

