



Prospetto lato strada



Ingressi pedonale e carroia



Prospetto laterale





Balcone abusivo lato rampa



Balcone e finestra seminterrato abusivi



Soggiorno





Cucina con porta finestra abusiva



Camera



Bagno principale






Secondo bagno



Finiture camera



Camera





Rimessa



Bagno abusivo seminterrato



Tavernetta piano seminterrato






Risega abusiva zona rimessa



Tavernetta piano seminterrato



Finestra abusiva piano seminterrato (da interno)

